SINAMICS G120C

Преобразователь частоты

Советы по началу работы • 01/2011



SINAMICS

Answers for industry.

SIEMENS

SIEMENS

Указания по безопасности	1
Введение	2
Установка	3
Ввод в эксплуатацию	4
Список параметров	5
Устранение ошибок	6

Издание 01/2011, версия микропрограммного обеспечения 4.4

01/2011 FW4.4

A5E02999802P AA

Правовая справочная информация

Система предупреждений

Данная инструкция содержит указания, которые Вы должны соблюдать для Вашей личной безопасности и для предотвращения материального ущерба. Указания по Вашей личной безопасности выделены предупреждающим треугольником, общие указания по предотвращению материального ущерба не имеют этого треугольника. В зависимости от степени опасности, предупреждающие указания представляются в убывающей последовательности следующим образом:



ОПАСНОСТЬ

означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности **приводит** к смерти или получению тяжелых телесных повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности **может** привести к смерти или получению тяжелых телесных повреждений.



ВНИМАНИЕ

означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к получению незначительных телесных повреждений.

3AMETKA

означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к материальному ущербу.

При возникновении нескольких степеней опасности всегда используется предупреждающее указание, относящееся к наивысшей степени. Если в предупреждении с предупреждающим треугольником речь идет о предупреждении ущерба, причиняемому людям, то в этом же предупреждении дополнительно могут иметься указания о предупреждении материального ущерба.

Квалифицированный персонал

Работать с изделием или системой, описываемой в данной документации, должен только квалифицированный персонал, допущенный для выполнения поставленных задач и соблюдающий соответствующие указания документации, в частности, указания и предупреждения по технике безопасности. Квалифицированный персонал в силу своих знаний и опыта в состоянии распознать риски при обращении с данными изделиями или системами и избежать возникающих угроз.

Использование изделий по назначению

Соблюдайте следующее:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделия разрешается использовать только для целей, указанных в каталоге и в соответствующей технической документации. Если предполагается использовать изделия и компоненты других производителей, то обязательным является получение рекомендации и/или разрешения на это от фирмы. Исходными условиями для безупречной и надежной работы изделий являются надлежащая транспортировка, хранение, размещение, монтаж, оснащение, ввод в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в исправном состоянии. Необходимо соблюдать допустимые условия окружающей среды. Обязательно учитывайте указания в соответствующей документации.

Товарные знаки

Все наименования, обозначенные символом защищенных авторских прав ®, являются зарегистрированными товарными знаками компании . Другие наименования в данной документации могут быть товарные знаки, использование которых третьими лицами для их целей могут нарушать права владельцев.

Исключение ответственности

Мы проверили содержимое документации на соответствие с описанным аппаратным и программным обеспечением. Тем не менее, отклонения не могут быть исключены, в связи с чем мы не гарантируем полное соответствие. Данные в этой документации регулярно проверяются и соответствующие корректуры вносятся в последующие издания.

Содержание

1	Указани	я по безопасности	7
2	Введен	re	g
	2.1	Преобразователь частоты SINAMICS G120C	9
	2.2	Инструменты для ввода в эксплуатацию	10
3	Установ	sка	11
	3.1	Размеры	11
	3.2	Силовые соединения	13
	3.3	Интерфейсы для сопряжения с технологической установкой и интерфейсы пользователя	15
	3.4	Клеммные колодки на преобразователе частоты	16
	3.5	Установленная конфигурация І/О	17
4	Ввод в	эксплуатацию	21
	4.1	Структура меню ВОР-2	22
	4.2	Базовый ввод в эксплуатацию	23
	4.3	Свободный выбор и изменение параметров	24
	4.4	Изменение функции клеммы	25
	4.5	Разрешение "Safe Torque Off"	26
	4.6	Получение файла GSD	26
5	Список	параметров	27
6	Устране	ение ошибок	41
	6.1	Список предупреждений и ошибок	41
	6.2	Дополнительная информация	45
	Индекс		47
Табл	ицы		
Табл	ица 2- 1	Компоненты и инструменты для ввода в эксплуатацию и резервного копирования данных	10
Табл	ица 3- 1	Внешние компоненты преобразователя	13
Табл	ица 6- 1	Важнейшие предупреждения и ошибки функций безопасности	41
Табл	ица 6- 2	Важнейшие предупреждения и ошибки	41
Табл	ица 6- 3	Служба технической поддержки	45
Табл	ица 6- 4	Руководства/справочники с дополнительной информацией	46
Табл	ица 6- 5	Запасные части	46
Изоб	ражения		
Изоб	ражение	4-1 Элементы управления и индикации ВОР-2	22

Указания по безопасности

Изготовитель оборудования должен обеспечить, чтобы устройства максимальной токовой защиты со стороны сети в случае мин. тока утечки (ток при полном выходе из строя изоляции доступных электропроводящих деталей, не находящихся под напряжением во время работы, и макс. электрическое сопротивление) разорвали бы цепь тока в течение 5 с (стационарные устройства и модули в стационарных устройствах).



ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током

И после отключения электропитания опасные напряжения остаются до 5 минут. До истечения этого времени запрещено выполнять какие-либо монтажные работы!



<u>Л</u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общая информация

Эти устройства содержат опасные напряжения и управляют вращающимися механическими компонентами, то в определенных обстоятельствах могут представлять опасность.

Защита при прямом прикосновении через SELV / PELV допускается только в областях с выравниванием потенциалов и в сухих внутренних помещениях. Если эти условия не выполнены, то предпринят иные меры защиты от поражения электрическим током, к примеру, использовать защитную изоляцию.

Преобразователь обязательно должен быть заземлен. Т.к ток утечки для этого изделия может превышать 3,5 мА АС, необходимо постоянное заземление и мин. размер защитного провода должен соответствовать местным правилам техники безопасности для оборудования с высоким током утечки.

Установить преобразователь частоты на металлическую монтажную панель. Монтажная панель не должна быть окрашена и должна обладать хорошей электропроводностью.

Строго запрещается отсоединять сетевое питание со стороны двигателя при работающем преобразователе, когда выходной ток не равен нулю.

Отдельно необходимо соблюдать общие и региональные правила монтажа и безопасности для работ на установках с опасными напряжениями (к примеру, EN 50178), а также действующие нормы, относящиеся к правильному использованию инструментов и индивидуальных средств защиты (Personal Protective Equipment, PPE).



!\ВНИМАНИЕ

Статические разряды на поверхностях или интерфейсах, доступ к которым ограничен (к примеру, клеммы или штепсельные вилки) могут вызвать сбои или поломки. Поэтому при работе с преобразователями или компонентами преобразователей необходимо соблюдать меры по защите от электростатического электричества.



ВНИМАНИЕ

Транспортировка и хранение

Уровень механических толчков и вибраций при транспортировке и хранении должен соответствовать классу 2M3 по EN 60721-3-2. Важной является защита устройства от влаги (дождя) и от экстремальных температур.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтаж и ввод в эксплуатацию

При использовании устройств управления, следствием ошибок которых может стать значительный материальный ущерб или даже тяжкие телесные повреждения, необходимо задействовать дополнительные внешние меры предосторожности или установить приспособления, гарантирующие безопасную работу и в случае возникновения ошибки (к примеру, независимые предельные выключатели, механические блокировки и т.п.).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе

Поэтому во всех рабочих режимах устройств управления должны исправно функционировать устройства аварийного отключения по EN 60204, IEC 204 (VDE 0113). Выключение устройства аварийного отключения не должно вызывать неконтролируемого или неопределенного перезапуска установки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приводы с фильтром могут подключаться только к сетям электроснабжения с заземленной нейтралью.



ВНИМАНИЕ

Эти устройства рассчитаны на макс. ном. напряжение + 10 % в сети электроснабжения макс. с 10.000 A (симм., эфф. значение) при их защите соответствующим стандартным предохранителем (тип предохранителя см. каталог).



<u>/</u>!\предупреждение

Опасность пожара, опасность серьезного материального ущерба и травм

Использование неподходящего тормозного резистора может привести к возгораниям, а также к серьезному материальному ущербу и травмам. Необходимо не только использовать правильный тормозной резистор, но и правильно установить его согласно прилагаемым к нему инструкциям.

Температура тормозных резисторов сильно увеличивается при работе. По этой причине в любом случае избегать прямого контакта с тормозными резисторами. Соблюдать достаточные отступы до окружающих тормозные резисторы предметов и обеспечить достаточную вентиляцию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонт

Ремонт устройств может осуществляться только службой сервиса для клиентов Siemens, ремонтными мастерскими, уполномоченными на это Siemens, или авторизованным персоналом, точно знающим все предупреждения и рабочие инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве.

Все неисправные детали или компоненты должны заменяться на идентичные детали/компоненты из действующего списка запасных частей.

Введение

Руководство "Советы по началу работы" описывает установку и базовый ввод в эксплуатацию преобразователя SINAMICS G120C.

2.1 Преобразователь частоты SINAMICS G120C

SINAMICS G120C это серия преобразователей частоты для управления скоростью трехфазных двигателей. Предлагаются преобразователи частоты трех типоразмеров.

	Ном. выходная мощность	Ном. выходной ток	Заказной номер					
	на основе низкой	перегрузки	Без фильтра			С фильтром		
	0,55 кВт	1,7 A	6SL3210-1KE11-8U		0	6SL3210-1KE11-8A		0
<u></u>	0,75 кВт	2,2 A	6SL3210-1KE12-3U		0	6SL3210-1KE12-3A		0
	1,1 кВт	3,1 A	6SL3210-1KE13-2U		0	6SL3210-1KE13-2A		0
	1,5 кВт	4,1 A	6SL3210-1KE14-3U		0	6SL3210-1KE14-3A		0
S AND E	2,2 кВт	5,6 A	6SL3210-1KE15-8U		0	6SL3210-1KE15-8A		0
SINA -	3,0 кВт	7,3 A	6SL3210-1KE17-5U		0	6SL3210-1KE17-5A		0
Типоразмер А	4,0 кВт	8,8 A	6SL3210-1KE18-8U		0	6SL3210-1KE18-8A		0
OF THE PLAN	5,5 кВт	12,5 A	6SL3210-1KE21-3U		0	6SL3210-1KE21-3A		0
Типоразмер В	7,5 кВт	16,5 A	6SL3210-1KE21-7U		0	6SL3210-1KE21-7A		0
	11,0 кВт	25,0 A	6SL3210-1KE22-6U		0	6SL3210-1KE22-6A		0
	15,0 кВт	31,0 A	6SL3210-1KE23-2U		0	6SL3210-1KE23-2A		0
Типоразмер С	18,5 кВт	37,0 A	6SL3210-1KE23-8U		0	6SL3210-1KE23-8A		0
	US	S, Modbus RTU		В			В	
		PROFIBUS DP		Р			Р	
		CANopen		С			С	

2.2 Инструменты для ввода в эксплуатацию





Таблица 2- 1 Компоненты и инструменты для ввода в эксплуатацию и резервного копирования данных

Компонент или инс	струмент	Заказной номер	
Пульты	ВОР-2 - вставляется в преобразователь	частоты	6SL3255-0AA00-4CA1
оператора	IOP - вставляется в преобразователь ча используется с ручным терминалом	6SL3255-0AA00-4JA0	
	Ручной терминал ІОР		6SL3255-0AA00-4HA0
	Монтажный комплект для ІОР/ВОР-2, ІР	54/UL тип 12	6SL3256-0AP00-0JA0
STARTER	ПО для ввода в эксплуатацию (ПО РС) - по кабелю USB к преобразователю часто	STARTER можно получить на DVD (заказной номер: 6SL3072-0AA00-0AG0) или загрузить по адресу: Загрузка Starter (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804985/133100)	
Комплект для подключения РС	содержит STARTER DVD и кабель USB	одержит STARTER DVD и кабель USB	
Drive ES Basic		иля ввода преобразователя частоты в эксплуатацию перез интерфейс PROFIBUS; реализация STARTER	
	Опциональная карта памяти для	Карта ММС	6SL3254-0AM00-0AA0
SIEMERS SINAMICS SINA	сохранения и переноса установок преобразователя частоты	Карта SD	6ES7954-8LB00-0AA0


Установка 3


3.1 Размеры

Размеры, схемы сверления и мин. интервалы




3.1 Размеры





3.2 Силовые соединения



Допустимое сечение кабеля (момент затяжки)

Типоразмер преобразователя	Электропитание і	и двигатель	Тормозной резисто	р
Типоразмер А, 0,55 кВт 4,0 кВт	2,5 мм² (0,5 Нм)	14 AWG (4,4 lbf in)	2,5 мм² (0,5 Нм)	14 AWG (4,4 lbf in)
Типоразмер В, 5,5 кВт 7,5 кВт	6 мм² (0,6 Нм)	10 AWG (5,3 lbf in)	2,5 мм² (0,5 Нм)	14 AWG (4,4 lbf in)
Типоразмер С, 11,0 кВт 18,5 кВт	16 мм² (1,5 Нм)	5 AWG (13,3 lbf in)	6 мм² (0,6 Нм)	10 AWG (5,3 lbf in)

Таблица 3-1 Внешние компоненты преобразователя

Типор мощн	размер (FS) и ном. ость	Тип стандартного предохранителя	Тип предо- хранителя по UL и cUL	Тормозной резистор для реостатного торможения	Сетевой дроссель для уменьшения гармониг токов со стороны сети	
FSA	0,55 кВт 1,1 кВт	3NA3801 (6 A)	10 A класс J	6SL3201-0BE14-3AA0	6SL3203-0CE13-2AA0	
	1,5 кВт	3NA3803 (10 A)	10 A класс J		6SL3203-0CE21-0AA0	
	2,2 кВт			6SL3201-0BE21-0AA0		
	3,0 кВт	3NA3805 (16 A)	15 A класс J			
	4,0 кВт					
FSB	5,5 кВт	3NA3807 (20 A)	20 A класс J	6SL3201-0BE21-8AA0	6SL3203-0CE21-8AA0	
	7,5 кВт	3NA3810 (25 A)	25 A класс J			
FSC	11,0 кВт	3NA3817 (40 A)	40 А класс J	6SL3201-0BE23-8AA0	6SL3203-0CE23-8AA0	
	15,0 кВт	3NA3820 (50 A)	50 A класс J			
	18,5 кВт	3NA3822 (63 A)	60 A класс J			

3.2 Силовые соединения

Компоненты для установок в США / Канаде (UL/cUL)

Использовать предохранители с допуском UL/cUL класса J, силовые перегрузочные выключатели или устройства защиты двигателя с внутренней самозащитой, чтобы обеспечить соответствие системы требованиям UL/cUL. Использовать только провод с медной жилой класса 1 75° С для всех типоразмеров от A до C.


Установить преобразователь вместе с любым рекомендованным внешним противопомеховым устройством со следующими характеристиками:


- Ограничители перенапряжения; устройство должно быть ограничителем перенапряжения с зарегистрированным знаком технического контроля (контрольный номер категории VZCA и VZCA7)
- Расчетное ном. напряжение 3-ф. AC 480/277 V, 50/60 Гц
- Напряжение на клеммах V_{PR} = 2000 B, I_{N} = 3 кA мин, MCOV = AC 550 B, SCCR = 40 кA
- Подходит для использования SPD, тип 1 или тип 2
- Предусмотреть схему фиксации между фазами, а также между фазой и массой

Установка по правилам ЭМС


Правила установки согласно требованиям ЭМС:

- Установить преобразователь частоты на металлическую монтажную панель.
 Монтажная панель не должна быть окрашена и должна обладать хорошей электропроводностью.
- Для следующих соединений использовать экранированные кабели:
- Двигатель и датчик температуры двигателя
- Тормозной резистор
- Интерфейс для сопряжения с технологической установкой (полевая шина, цифровые и аналоговые входы и выходы)
- Для подключения кабелей использовать по одной клемме. Соединить экран с монтажной панелью или с пластиной для экрана с хорошей электропроводностью и с макс. поверхностным контактом.





3.3 Интерфейсы для сопряжения с технологической установкой и интерфейсы пользователя



2 RS485P, прием и передача (+)

3 RS485N, прием и передача (-)

4 Экран

5 Не используется

2 Не используется

7 Не используется

9 Не используется

4 CNTR-Р, управляющий сигнал

3 RxD/TxD-P, получить/передать данные P (B/B')

8 RxD/TxD-N, получить/передать данные N (A/A')

5 DGND, опорный потенциал данных (C/C')

6 VP, напряжение питания положительное

3 CAN_GND, CAN-pedp.

4 Не используется

кабеля


2 CAN_L, CAN-сигнал (dominant low)

5 (CAN _SHLD), опциональный экран

7 CAN_H, CAN-сигнал (dominant high)

6 (GND), опциональная CAN-реф.

3.4 Клеммные колодки на преобразователе частоты



Возможности подключения

- ① Подключение через внутренний блок питания
- ② Подключение через внешний блок питания
- ③ Подключение через внутренний блок питания
- ④ Подключение через внешний блок питания

Цифровой вход = HIGH, если переключатель замкнут Цифровой вход = HIGH, если переключатель замкнут Цифровой вход = LOW, если переключатель замкнут Цифровой вход = LOW, если переключатель замкнут

Допустимое сечение кабеля:

Рекомендуемое сечение кабеля:

0,5 мм² ... 1,5 мм²

 1 MM^2

Установка по правилам ЭМС

- При подключении клеммной колодки к компонентам использовать экранированные кабели.
- Для подключения экранированного провода использовать одну клемму. Соединить экран с монтажной панелью или с пластиной для экрана с хорошей электропроводностью и с макс. поверхностным контактом. Правила обращения с экранированными кабелями описаны в главе Силовые соединения (Страница 13).

3.5 Установленная конфигурация І/О

На преобразователе частоты доступны различные предустановки для интерфейсов. Выбрать подходящую установку (макрос) и подключить клеммные колодки согласно выбранной установке.

Если никакая из предустановок полностью не соответствует решаемой задаче, то выполнить следующие шаги:

- Подключить клеммные колодки согласно поставленной задаче.
- Выбрать установку (макрос), наиболее полно соответствующую решаемой задаче.
- Настроить выбранный макрос при базовом вводе в эксплуатацию.
- Изменить функцию не подходящих клемм.

1 + постоянная скорость 2

Постоянные скорости


Макрос 1	5 DI 0 ВКЛ/ВЫКЛ1 вправо Ошибка 18 DO (0
·	6 DI 1 ВКЛ/ВЫКЛ1 влево 19	
Две постоянные скорости	7 DI 2 Квитировать 20	
	8 DI 3 Аварийное сообщение 21 DO	1
р1003 = Постоянная скорость 3	16 DI 4 Постоянная скорость 3 22	
р1004 = Постоянная скорость 4	17 DI 5 Постоянная скорость 4	
DI 4 и DI 5 = HIGH:		
Преобразователь складывает постоянную	3 Al 0 Скорость 12 AO ()
скорость 3 + постоянную скорость 4	4 0 V 10 V 13	
Макрос 2	5 DI 0 ВКЛ/ВЫКЛ1 + постоянная Ошибка 18 DO (O
	скорость 1 Постоянная скорость 2	
Две постоянные скорости с функ	7 DI 2 Квитировать 20	
цией безопасности (STO)	8 DI 3 Аварийное сообщение 21 DO	1
, ,	16 DI 4 Зарезервировано для STO 22	
р1001 = Постоянная скорость 1	17 DI 5	
р1002 = Постоянная скорость 2		
		_
DI 0 и DI 1 = HIGH:	3 AI 0+ Скорость 12 AO ()+

Необходимо разрешить функцию STO, см. главу: Разрешение "Safe Torque Off" (Страница 26).

Макрос 3	5 DI 0 ВКЛ/ВЫКЛ + постоянная Ошибка 18 DO 0 6 DI 1 Постоянная скорость 2
Четыре постоянных скорости	7 DI 2 Квитировать 20
р1001 = Постоянная скорость 1 р1002 = Постоянная скорость 2 р1003 = Постоянная скорость 3 р1004 = Постоянная скорость 4	8 DI 3 Аварийное сообщение 21 DO 1 16 DI 4 Постоянная скорость 3 22 17 DI 5 Постоянная скорость 4
Несколько DI = HIGH: преобразователь выполняет сложение в зависимости от постоянных скоростей	3 Al 0+ Скорость 12 AO 0+ 4 0 V 10 V 13
Макрос 4	5 DI 0 Ошибка 18 DO 0
Полевая шина PROFIBUS DP	7 DI 2 Квитировать 20
	8 DI 3 Аварийное сообщение 21 DO 1 16 DI 4 22 17 DI 5
	З AI 0 Скорость 12 AO 0 0 V 10 V 13
	PROFIBUS DP Телеграмма 352
	телеграмма 332

Получение файла GSD, см. главу: Получение файла GSD (Страница 26).


3.5 Установленная конфигурация І/О



Необходимо разрешить функцию STO, см. главу: Разрешение "Safe Torque Off" (Страница 26). Получение файла GSD, см. главу: Получение файла GSD (Страница 26).

Автоматически/вручную - Переключение с полевой шины на периодический режим работы

Заводская установка у G120C DP:



Получение файла GSD, см. главу: Получение файла GSD (Страница 26).

Моторпотенциометр



Необходимо разрешить функцию STO, см. главу: Разрешение "Safe Torque Off" (Страница 26).

Макрос 9	5 DI 0 ВКЛ/ВЫКЛ1	Ошибка 18 DO 0
'	6 DI 1 МОР выше	19
Моторпотенциометр (МОР)	7 DI 2 МОР ниже	20
	8 DI 3 Квитировать	Аварийное сообщение 21 DO 1
	16 DI 4	[22]
	17 DI 5	
	3 AI 0	Скорость 12 АО 0
	4	0 V 10 V 13

Аналоговое заданное значение

Макрос 13 Функция безопасности (STO)

5	DI 0	ВКЛ/ВЫКЛ1	Ошибка	18	DO 0
6	DI 1	Отм.		19	
7	DI 2	Квитировать		20	
8	DI 3	Аварийно	е сообщение	21	DO 1
16	DI 4	7	- CTO	22	
17	DI 5	Зарезервировано дл	я 510		
		_			
3	AI 0	Заданное значение	Скорость	12	AO 0
4		I ■ U -10 V 10 V	0 V 10 V	13	

Необходимо разрешить функцию STO, см. главу Разрешение "Safe Torque Off" (Страница 26).

Непрерывное производство

Maкpoc 14 DI 3 = LOW				DI 3 = HIGH
		Моторпотенциометр (МОР)		
5 DI 0	Ошибка	18 DO 0	5 DI 0	ВКЛ/ВЫКЛ1 Ошибка 18 DO 0
6 DI 1	Внешняя ошибка	19	6 DI 1	Внешняя ошибка 19
7 DI 2	Квитировать	20	7 DI 2	Квитировать 20
8 DI 3	LOW Аварийное сообщение	21 DO 1	8 DI 3	HIGH Аварийное сообщение 21 DO 1
16 DI 4		22	16 DI 4	МОР выше
17 DI 5			17 DI 5	МОР ниже
3 AI 0	Скорость		3 AI 0	Скорость 12 AO 0
4	0 V 10 V	13	4	0 V 10 V 13
	PROFIBUS DP			
	Телеграмма 20			

Получение файла GSD, см. главу: Получение файла GSD (Страница 26).

Макрос 15 DI 3 = LOW				DI 3 = HIGH	
A	налоговое заданное значение			Моторпотенциометр (МОР)	
5 DI 0	ВКЛ/ВЫКЛ1 Ошибка	18 DO 0	5 DI 0	ВКЛ/ВЫКЛ1 Ошибк	a 18 DO 0
6 DI 1	Внешняя ошибка	19	6 DI 1	Внешняя ошибка	19
7 DI 2	Квитировать	20	7 DI 2	Квитировать	20
8 DI 3	LOW Аварийное сообщение	21 DO 1	8 DI 3	HIGH Аварийное сообщени	e 21 DO 1
16 DI 4		22	16 DI 4	МОР выше	22
17 DI 5			17 DI 5	МОР ниже	
3 AI 0	Заданное значение Скорость		3 AI 0	Скорост	
4	I ■U -10 V 10 V 0 V 10 V	13	4	0 V 10 '	/ 13

3.5 Установленная конфигурация І/О

Двух- или трехпроводное управление

Макрос 12 это заводская установка для G120C USS/MB и G120C CAN.

	Макрос 12	Макрос 17	Макрос 18	L	5 DI 0	Управляющая команда 1 Ошибка 18 DO 0
Двухпроводное уп	Режим	Режим	Режим	L	6 DI 1	Управляющая команда 1 19
равление	работы 1	работы 2	работы 3	L	7 DI 2	Квитировать 20
Управляющая команда 1	ON/OFF1	ВКЛ/ВЫКЛ1 вправо	ВКЛ/ВЫКЛ1 вправ	30-	8 DI 3	Аварийное сообщение 21 DO 1
Управляющая команда 2		ЗКЛ/ВЫКЛ1 влево	1	Ľ	16 DI 4	22
	, ,			L	17 DI 5	[∤]
					3 AI 0	Заданное значение Скорость 12 AO 0 I ■ U -10 V 10 V 0 V 10 V 13
	Макрос 19	Макрос	20	5	DI 0	Управляющая команда 1 Ошибка 18 DO 0
Трехпроводное	Режим	Режим		6	3 DI 1	Управляющая команда 2
управление	работы 1	работы	2	7	7 DI 2	Управляющая команда 3 20
Управляющая команда 1	Разрешение / В	ЫКЛ1 Разреше	 ние / ВЫКЛ1	_		Квитировать Аварийное сообщение 21 DO 1
Управляющая команда 2	ВКЛ вправо	вкл	L	_	6 DI 4 -	22
Управляющая команда 3	1	Отм.	L	17	7 DI 5 -	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12::::: 27:020	, ,	[3	3 AI 0 (Заданное значение Скорость 12 AO 0 ■U -10 V 10 V 0 V 10 V 13

Коммуникация с системой управления верхнего уровня через USS



Дополнительную информацию о USS можно найти в "Руководстве по эксплуатации" преобразователя частоты.

Коммуникация с системой управления верхнего уровня через CANopen



Дополнительную информацию о CANopen можно найти в "Руководстве по эксплуатации" преобразователя частоты.

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию с ІОР

Ввод в эксплуатацию с IOP может выполняться интуитивно с помощью мастеров ввода в эксплуатацию и пояснительных текстов на IOP. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации IOP.

Ввод в эксплуатацию с помощью STARTER

Важнейшие шаги:

- Подключить PC через USB к преобразователю и запустить STARTER.
- Выбрать мастера проектов (меню "Проект / Новый с мастером")
 - Выбрать в мастере проектов "Поиск приводных устройств online"
 - Выбрать USB как интерфейс (точка доступа к приложению: "DEVICE ...", используемое параметрирование интерфейсов: "S7USB")
 - Завершить работу мастера проектов.
- STARTER создал проект и вставил новый привод
- Выбрать привод в проекте и перейти в online 🖳
- Открыть в приводе маску "Конфигурация" (двойной щелчок)
- Запустить базовый ввод в эксплуатацию через экранную кнопку "Мастер"

Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации преобразователя.

Ввод в эксплуатацию с ВОР-2

Удалить глухую крышку и вставить ВОР-2 в преобразователь:



Подключить ВОР-2




Удалить ВОР-2

4.1 Структура меню ВОР-2



Изображение 4-1 Элементы управления и индикации ВОР-2

4.1 Структура меню ВОР-2



Изменение значений параметров:

- ① Номера параметров можно выбирать свободно
- ② Базовый ввод в эксплуатацию

4.2 Базовый ввод в эксплуатацию

Мен	IIO	Примечание					
	SETUP 0K	Установить все параметры меню "SETUP". Выбрать в BOP-2 меню "SETUP".					
S	RESET OK		ходимо сбросить все параметры перед базовым вводом в о установку: NO → YES → OK				
	CTRL MOD	Выбрать тип управления двигателя: Важнейшими типами управления являются:					
	p1300	VF LIN Управление U/f с линейной характеристикой					
		F QUAD Управление U/f с квадратичной характеристикой					
		SPD N EN Регулирован	ние по скорости (векторное управление)				
	EUR USA OK	② Стандарт: IEC или NEM	D-91056 Erlangen 3~Mot. 1LE10011AC434AA0 E0807/0496382_02 003				
	MOT VOLT (a)	① Напряжение	IEC/EN 60034 100L IMB3 IP55 25 kg Th.Cl. 155(F) -20°C Tamb 40°C				
	MOT CURR OK	③ Ток	NE 6206-2ZC3 11g 60Hz: SF 1.15 CONT NEMA MG1-12 TEFC Design A 2.0 HP V				
	MOT POW OK	④ Мощность по IEC (кВт) ⑤ Мощность по NEMA (л.с	460 \(\Delta \) 60 \(3.15 \) 1.5 \(0.69 \) 86.5\(\Delta \) 1175 \(\Delta \)				
	MOT RPM OK	⑥ Ном. скорость	Параметры двигателя на шильдике				
	MOT ID P1900	вращающемся двигателе). Если свободное вращение дви	ROT (регистрация параметров двигателя в состоянии покоя и при гателя невозможно, к примеру, если движение имеет механические овку STILL (регистрация параметров двигателя в состоянии покоя).				
	MAC PAR DOK		я входов и выходов и правильную полевую шину для е конфигурации можно найти в главе Установленная а 17).				
	MIN RPM OK	Мин. скорость двигателя					
	P1120	Время разгона двигателя					
	RAMP DWN DITTOR	Время торможения двигате	ля				
	FINISH	Подтвердить, что базовый в NO → YES → OKNO → YES -	ввод в эксплуатацию завершен (параметр p3900): → OK				

4.3 Свободный выбор и изменение параметров

Регистрация параметров двигателя

Если при базовом вводе в эксплуатацию выбрать МОТ ID (р1900), то после завершения базового ввода в эксплуатацию выводится аварийное сообщение А07991. Если преобразователь частоты должен регистрировать данные подключенного двигателя, то двигатель должен быть включен (к примеру, через ВОР-2). После завершения регистрации параметров двигателя, двигатель отключается преобразователем частоты.




ВНИМАНИЕ

Регистрация параметров двигателя для опасных грузов

Перед запуском регистрации параметров двигателя заблокировать опасные части установки, к примеру, через перекрытие опасного места или опускания подвешенного груза на землю.

4.3 Свободный выбор и изменение параметров

Для изменения настроек преобразователя с помощью BOP-2, выбрать подходящий номер параметра и изменить значение параметра. Значения параметров могут быть изменены в меню "PARAMS" и в меню "SETUP".



Выбор номера парамет	ра	Изменение значения параметра		
Если номер параметра существует две возмож	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Если значение параметра мигает на дисплее, то существует две возможности его изменения:		
1. возможность:	2. возможность:	1. возможность:	2. возможность:	
Увеличивать или уменьшать номер параметра с помощью клавиш-стрелок до индикации требуемого номера. Нажимать клавишу ОК дольше двух секунд и изменить требуемый номер параметра цифра за цифрой:		Увеличивать или уменьшать значение параметра с помощью клавиш-стрелок до индикации требуемого значения.	Нажимать клавишу ОК дольше двух секунд и ввести требуемое значение цифра за цифрой.	
Применить номер пара	метра клавишей ОК.	Применить значение па	раметра клавишей OK.	

Все изменения, осуществляемые с помощью ВОР-2, сразу же сохраняются преобразователем энергонезависимо.

4.4 Изменение функции клеммы

BI: pxxxx 5 DI 0	1.	Выбрать обозначенную через "ВІ"-параметр	<i>Функция</i> : включить двигатель через
8 DI 3	2.	требуемую функцию. Установить этот параметр на значение параметра состояния г0722.х требуемого цифрового входа.	DI 2. Установка: p0840 = 722.2 р0840 7 DI 2 го722.2 722.2 ОN/ОFF1 Функция: квитировать ошибку через DI 1. Установка: p3981 = 722.1 р2103 6 DI 1 го722.1 722.1
p0730 18 DO 0 19 20 p0731 21 DO 1 22	1.	Выбрать обозначенную через "ВО"-параметр требуемую функцию. Установить параметр р073х требуемого цифрового выхода на значение "ВО"-параметра.	Функция: сигнал "Ошибка" на DO 1. Установка: p0731 = 52.3 р0731 г0052.3 52.3 21 DO 1 22
	1.	Выбрать обозначенную через "СІ"-параметр требуемую функцию. Установить этот параметр на значение параметра состояния r0755.x аналогового входа.	Функция. AI 0 предоставляет заданное значение для ПИД-регулятора. Установка: p2253 = 55[0] р2253 3 AI 0+ 10755 > 755.0
	нап	ряжению или по току испо	гового входа в качестве входа по пьзовать параметр p0756[0] и I/U- ороне преобразователя частоты.
p0776[0] 0 V 10 V 0 mA 20 mA p0771 12 AO 0+	1. 2. Исг	Выбрать обозначенную через "СО"-параметр требуемую функцию. Установить параметр р0771 аналогового выхода на значение "СО"-параметра.	Функция: сигнал "Ток" на АО 0. Установка: p0771 = 27 р0771 i -r0027 > 27 - 12 АО 0+ 6[0] для конфигурирования аналогового
1	p0776[0] 0 V 10 V 0 mA 20 mA	Для нап пер 1. 2. р0776[0] 0 V 10 V 1. 20 mA 20 mA 20 mA 2. Р0771 12 AO 0+ 2. Исг	параметра. 1. Выбрать обозначенную через "СІ"-параметр требуемую функцию. 2. Установить этот параметр на значение параметра состояния г0755.х аналогового входа. Для конфигурирования анало напряжению или по току исполереключатель на лицевой ст р0776[0] 0 V 10 V 0 mA 20 mA р0771 12 АО 0+ 12 АО 0+ 13 Выбрать обозначенную через "СО"-параметр требуемую функцию. 2. Установить параметр р0771 аналогового выхода на значение "СО"-параметра.

4.5 Разрешение "Safe Torque Off"

Клеммы		Для разрешен	Для разрешения функции STO установить следующие параметры:		
Цифровой вход	16 DI 4	p9761 =	Ввести пароль для функции повышенной безопасности (заводская установка = 0)		
повышенно	17 DI 5	p9762 =	При необходимости ввести новый пароль (0 FFFF FFFF)		
й безопаснос		p9763 =	Подтвердить новый пароль		
ти		p0010 = 95	Ввести функции повышенной безопасности в эксплуатацию		
		p9601 = 1	STO выбирается через клеммную колодку		
		p9659 =	Установить таймер для принудительной динамизации (8 ч 1 год). Для выполнения требований стандартов EN 954-1, ISO 13849-1 и IEC 61508 по своевременному обнаружению ошибок, преобразователь должен регулярно проверять свои отвечающие за безопасность схемы, чтобы убедиться, что они работают правильно.		
		p9700 = 208	Скопировать параметры повышенной безопасности		
		p9701 = 220	Подтвердить параметры повышенной безопасности		
		p0010 = 0	Завершить ввод в эксплуатацию функций повышенной безопасности		

4.6 Получение файла GSD

Файла GSD это файл описания для PROFIBUS-Slave. Для получения файла GSD для конкретного преобразователя существует две возможности:

- GSD преобразователей SINAMICS можно найти в Интернете (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22339653/133100).
- GSD сохранен в преобразователе. Преобразователь записывает свой GSD на карту памяти, если она вставляется в преобразователь и p0804 устанавливается на 12. С помощью карты памяти после можно перенести GSD на программатор или PC.

Список параметров

5

Список ниже содержит базовую информацию параметров с уровнем доступа 1 ... 3. Полный список параметров можно найти в Справочнике по параметрированию, см. Дополнительная информация (Страница 45).

Nº	Объяснение
	Управление и индикация
r0002	Рабочая индикация привода
p0003	Уровень доступа
p0010	Привод, ввод в эксплуатацию, фильтр параметров
p0015	Макрос приводного устройства
P00.0	См. также Установленная конфигурация І/О
	(Страница 17)
r0018	Версия микропрограммного обеспечения
	управляющего модуля
r0020	Заданное значение скорости сглаженное
	[100 % ≙ p2000]
r0021	СО: фактическое значение скорости сглаженное
	[100 % ≙ p2000]
r0022	Фактическое значение скорости 1/мин сглаженное
	[1/мин]
r0024	Входная частота сглаженная [100 % ≙ р2000]
r0025	СО: входная частота сглаженная [100 % ≙ р2001]
r0026	СО: напряжение промежуточного контура
	сглаженное [100 % ≙ р2001]
r0027	СО: фактическое значение тока, сглаженная
	величина [100 % ≙ р2002]
r0031	Фактическое значение момента вращения
	сглаженное [100 % ≙ р2003]
r0032	СО: фактическое значение активной мощности
	сглаженное [100 % ≙ р2004]
r0034	Степень использования двигателя [1 ≙ 100 %]
r0035	CO: температура двигателя [100 °C ≙ 100 %]
r0036	СО: силовая часть, перегрузка I²t [1 ≙ 100 %]
r0039	Энергопотребление
	1 Сброс индикации энергопотребления
p0040	Сброс индикации энергопотребления
r0041	Сэкономленная энергия
p0045	Постоянная времени сглаживания отображаемых
	значений [мс]
r0046	СО/ВО: отсутствующие разрешения
r0047	Идентификация данных двигателя и оптимизация
	регулятора скорости
r0050	CO/BO: командный блок данных CDS активен
r0051	CO/BO: блок данных привода DDS активен
r0052	СО/ВО: слово состояния 1

Nº	Объя	снение				
	.00	Готовность к включению				
	.01	Готовность к работе				
	.02	Работа разрешена				
	.03	Активная ошибка				
	.04	Выбег активен (ВЫКЛ2)				
	.05	Быстрый останов активен (ВЫКЛЗ)				
	.06	Блокировка включения активна				
	.07	Активное предупреждение				
	.08	Расхождение между заданное и				
	.00	фактической скоростью				
	.09	Требуется управление				
	.10	Макс. скорость достигнута				
	.11	І,М,Р-граница достигнута				
	.12	Стояночный тормоз двигателя отпущен				
	.13	Предупреждение о перегреве двигателя				
	.13	Двигатель вращается вперед				
	.15					
	.13	Предупреждение о перегрузке преобразователя				
r0053	CO/B	О: слово состояния 2				
r0054		О: управляющее слово 1				
10054	.00	O. управляющее слово т ON/OFF1				
	.01	OFF2				
	.02					
	.03	Разрешить задатчик интенсивности				
	.04	Разрешить задатчик интенсивности				
	.05	Продолжить задатчик интенсивности				
	.06	Разрешить заданное значение скорости				
	.07	Квитировать ошибку				
	.08	Периодический режим работы Бит 0				
	.09	Периодический режим работы Бит 1				
	.10	Управление через PLC				
	.11	Реверсирование (заданное значение)				
	.13	Моторпотенциометр выше				
	.14	Моторпотенциометр ниже				
0055	.15	CDS Бит 0				
r0055		О: доп. управляющее слово				
	.00	Постоянное заданное значение Бит 0				
	.01	Постоянное заданное значение Бит 1				
	.02	Постоянное заданное значение Бит 2				
	.03	Постоянное заданное значение Бит 3				
	.04	DDS выбор Бит 0				
	.05	DDS выбор Бит 1				
	.08	Технологический регулятор, разрешение				
	.09	Торможение постоянным током,				
	L	разрешение				
	.11	Разрешение статизма				
	.12	Регулирование по моменту активно				
	.13	Внешняя ошибка 1 (F07860)				
	.15	CDS Бит 1				
r0056		О: слово состояния регулирования				
r0060		аданное значение скорости перед фильтром				
r0062	заданных значений [100 % ≙ р2000]					
10002		аданное значение скорости после фильтра % ≙ p2000]				

Nº	Объяснение					
r0063	СО: фактическое значение скорости, не					
	сглаженное [100 % ≙ р2000]					
r0064	СО: регулятор скорости, отклонение					
	регулируемой величины [100 % ≙ р2000]					
r0065	Частота скольжений [100 % ≙ р2000]					
r0066	СО: входная частота [100 % ≙ р2000]					
r0067	СО: выходной ток макс. [100 % ≙ р2002]					
r0068	СО: фактическое значение тока, не сглаженная					
	величина [100 % ≙ р2002]					
r0070	СО: напряжение промежуточного контура,					
	фактическое значение [100 % ≙ р2001]					
r0071	выходное напряжение макс. [100 % ≙ р2001]					
r0072	СО: входное напряжение [100 % ≙ р2001]					
r0075	CO: заданное значение тока намагничивания [100 % ≙ p2002]					
r0076	СО: фактическое значение тока намагничивания [100 % ≙ p2002]					
r0077	CO: заданное значение моментообразующего тока [100 % ≙ p2002]					
r0078	СО: фактическое значение моментообразующего тока [100 % ≙ p2002]					
r0079	СО: заданное значение момента вращения общ. [100 % ≙ p2003]					
	Ввод в эксплуатацию					
p0100	Стандарт двигателя IEC/NEMA					
	0 ІЕС-двигатель, (50 Гц, единицы СИ)					
	1 NEMA-двигатель, (60 Гц, единицы США)					
	2 NEMA-двигатель, (60 Гц, единицы СИ)					
p0170	Командные блоки данных (CDS), число					
p0180	Блоки данных привода (DDS), число					
	Силовой модуль					
p0201	Кодовый номер силовой части					
r0204	Аппаратные характеристики силовой части					
p0205	Использование силовой части					
	0 Нагрузочный цикл с высокой перегрузкой					
	1 Нагрузочный цикл с низкой перегрузкой					
r0206	Ном. мощность силовой части [кВт/л.с.]					
r0207	Силовая часть, номинальный ток					
r0208	Силовая часть, ном. напряжение сети [В]					
r0209	Макс. ток силовой части					
p0210	Напряжение питающей сети устройств [В]					
p0230	Привод - тип фильтра со стороны двигателя					
	0 Нет фильтра					
	1 Дроссель двигателя					
	2 Фильтр du/dt					
	3 Синусоидальный фильтр Siemens					
	4 Синусоидальный фильтр стороннего					
	изготовителя					
p0233	Силовая часть, дроссель двигателя [мГн]					
p0234	Силовая часть - синусоидальный фильтр - емкость [мкФ]					
r0238	Силовая часть, внутреннее сопротивление					
p0234	Силовая часть - синусоидальный фильтр - емкость [мкФ]					

Nº		Объ	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -						
p027	'8	Напряжение промежуточного контура, порог мин.							
			ряжения, уменьшение [B]						
p028	37	Кон	троль замыкания на землю, пороги						
		[100	0 % ≙ r0209]						
r028	9	CO	силовая часть, выходной ток макс.						
		[100) % ≙ p2002]						
p029	90	Pea	кция силовой части при перегрузке						
		0	Снижение выходного тока или выходной						
	частоты								
		1	Снижение не происходит, отключение при						
			достижения порога перегрузки						
		2	Уменьшить I_выход или f_выход и f_имп (не						
		•	через I2t)						
-000	12	3	Уменьшить частоту импульсов (не через I2t)						
p029			ог температуры силовой части [°C]						
p029	10	вре	мя прекращения вращения [с]						
			Двигатель						
p030	00	Выб	ор типа двигателя						
		0	Нет двигателя						
		1	Асинхронный двигатель						
		2	Синхронный двигатель						
		17	1LA7 стандартный асинхронный двигатель						
p030		Вы	бор кодового номера двигателя						
p030			инальное напряжение двигателя [В]						
p030			инальный ток двигателя [А]						
p030		Число включенных параллельно двигателей							
p030			инальная мощность двигателя [кВт]						
p030		Коэффициент ном. мощности двигателя							
p030			и. КПД двигателя [%]						
p031			инальная частота двигателя [Гц]						
p031			инальная скорость двигателя [1/мин]						
p032	20		и. ток намагничивания/короткого замыкания						
p032	2		гателя [А] сс. скорость двигателя [1/мин]						
p032			с. ток двигателя [А]						
r033			и. скольжение двигателя						
r033			ущий ток намагничивания/короткого						
1000	•		ыкания двигателя						
p033	35		охлаждения двигателя						
p034			оматический расчет параметров						
•			гателя/регулирования						
p034	1		иент инерции двигателя [кгм²]						
		тношение между общим моментом инерции и							
моментом инерции двигателя [кгм²]									
r034									
p034	0346 Время возбуждения двигателя [с]		мя возбуждения двигателя [с]						
p034	0347 Время развозбуждения двигателя [с]								
p035	00350 Сопротивление статора двигателя холодное [О								
p035	2	Сог	ротивление кабеля [Ω]						
	г0395 Текущее сопротивление статора								
r039	6	Тек	ущее сопротивление ротора						
Технология и единицы измерения									

Nº	Объяснение							
p0500	Tex	нологическое	е при	именение (і	прил	ожение)		
p0505	Вы	бор системы	един	ниц	-	·		
	1	Система еді	иниц	СИ				
	2	Система еді	иниц	относител	ьная	/СИ		
	3	Система еді	иниц	США				
	4	Система единиц относительная/США						
p0573	Бло	кировать авт						
•		одного значе						
p0595	Вы	бор технологі	ичес	кой единиц	Ы			
	1	%	2	1 относит	ельн	о, без		
				размера				
	3	бар	4	°C	5	Па		
	6	л/с	7	M³/C	8	л/мин		
	9	м ³ /мин	10	л/ч	11	М ³ /Ч		
	12	кг/с	13	кг/мин	14	кг/ч		
	15	т/мин	16	т/ч	17	Н		
	18	кН	19	Нм	20	фунт на		
						квадратный		
						дюйм		
	21	°F	22	галлон/с	23	дюйм³/с		
	24	галлон/мин	25	дюйм³/м	26	галлон/ч		
				ИН				
	27	дюйм³/ч	28	фунт/с	29	фунт/мин		
	30	фунт/ч	31	фунт-	32	фунт-сила-		
				сила		фут		
	33	K	34	1/мин	35	деталей/мин		
	36	м/с	37	фут³/с	38	фут³/мин		
	39		40	БТЕ/ч	41	мбар		
	42	дюйм ВС	43	фут ВС	44	м ВС		
	45	% отн.вл.	46	д/кг				
p0596		одная велич	ина -	гехнологич	еско	й единицы		
		ерения						
	Тепл	овой контр						
		двигателя,						
p0601	_	чик температ		двигателя	, тип	датчика		
	0 Нет датчика							
	1	РТС предуп		-	пенч	атая		
	_	выдержка вр	реме	НИ				
	2	KTY84		~ 110				
	4	Биметаллич						
-0C04	П	ступенчатая						
p0604		оог предупрех	кден	іия темпера	атурь	ы двигателя		
~OGOE	[°C			2021/21 221		na [°C]		
p0605	_	оог ошибки те			пате	ля [∪]		
p0610		регрев двигат		• •				
	0				о пре	дупреждение,		
	1	без уменьш				1 4 000460-		
	1					в Імакс и ошибка		
	2		цени	е и ошиока	, оез	уменьшения		
n0644	Tar	I _{Makc}				ARIA RRIAFOTO S		
p0611			нна	я времени	моде	ели двигателя		
n0615	I2t		חם וח	t 1000 - 0		I°C1		
p0615		дель двигате						
p0625	ien	ипература окр	лужа	ъщеи сред	ю дв	[ט] אונטומוייי		

Nº	Объяснение			
p0637	Q-поток, градиент потока насыщ. [мГн]			
p0640	Граница тока [А]			
Источники команд и клеммы управляющего модуля				
p0700	Выбор источника команд			
r0720	СU число входов и выходов			
r0722	СО/ВО: CU цифровые входы, состояние			
	.00 DI 0 (клемма 5)			
	.01 DI 1 (клемма 6)			
	.02 DI 2 (клемма 7)			
	.03 DI 3 (клемма 8)			
	.04 DI 4 (клемма 16)			
	.05 DI 5 (клемма 17)			
	.11 DI 11 (клеммы 3, 4) AI 0			
r0723	СО/BO: CU цифровые входы, состояние с			
0700	инверсией			
p0730	ВІ: СU источник сигналов для клеммы DO 0			
- 0704	NO: клемма 19 / NC: клемма 18			
p0731	ВІ: CU источник сигналов для клеммы DO 1			
::0747	NO: клемма 21			
r0747	СИ цифровые выходы, состояние			
p0748 r0751	СU цифровые выходы с инверсией			
r0752	ВО: CU аналоговые входы, слово состояния			
10732	СО: CU аналоговые входы, текущие входное напряжение/ток, Al0 (KI 3/4)			
r0755	·			
10733	СО: CU аналоговые входы, текущее значение в процентах, Al0 (Kl 3/4) [%]			
p0756	СU тип аналогового входа (клеммы 3, 4)			
p	0 Вход по напряжению однополюсный (0 В			
	+10 B)			
	1 Вход по напряжению, однополюсный			
	контролируемый (+2 В +10 В)			
	2 Вход по току однополюсный (0 мА +20 мА)			
	3 Вход по току однополюсный контролируемый			
	(+4 MA +20 MA)			
	4 Вход по напряжению двухполюсный (-10 В			
	+10 B)			
	8 Датчик не подключен			
	y2 = p0760 1			
	x1 = p0757			
	x2 = p0759			
	/ pores			
	y1 = p0758			
p0757	CU аналоговый вход, характеристика, значение х1			
p0758	CU аналоговый вход, характеристика, значение у1			
	[%]			
p0759	CU аналоговый вход, характеристика, значение х2			
p0760	CU аналоговый вход, характеристика, значение у2			
	[%]			

Nº	Объяснение		
p0761	CU аналоговый вход, контроль обрыва провода,		
	порог срабатывания		
p0771	CI: CU аналоговый выход, источник сигналов,		
	АО 0 (клеммы 12, 13) [1 ≙ 100%]		
r0772	<u> </u>		
	отн.		
r0774	CU аналоговый выход, текущие выходное		
	напряжение/ток [100% ≙ р2001]		
p0775	CU аналоговый выход, активировать		
	формирование значения		
p0776	СU тип аналогового выхода		
	0 Выход по току (0 мА +20 мА)		
	1 Выход по напряжению (0 В +10 В)		
	2 Выход по току (+4 мА +20 мА)		
	2 = n0700		
	y2 = p0780 f		
	y1 = p0778 / %		
	x1 = p0777 x2 = p0779		
p0777	CU аналоговый выход, характеристика, значение		
porrr	х1 [%]		
p0778	СU аналоговый выход, характеристика, значение		
porro	y1 [B]		
p0779	СU аналоговый выход, характеристика, значение		
porro	x2 [%]		
p0780	СU аналоговый выход, характеристика, значение		
p 0 . 0 0	y2 [B]		
p0782	ВІ: CU аналоговый выход, источник сигнала для		
P	инверсии, АО 0 (клеммы 12,13)		
r0785	ВО: CU аналоговые выходы, слово состояния		
	.00 1 = AO 0 отр.		
p0795	CU цифровые входы, режим симуляции		
p0796	СU цифровые входы, режим симуляции, заданное		
	значение		
p0797	CU аналоговые входы, режим симуляции		
p0798	CU аналоговые входы, режим симуляции,		
	заданное значение		
Пог	оекципение и копирование блоков данных		
	реключение и копирование блоков данных		
p0802	Передача данных, карта памяти как источник/цель		
p0803	Передача данных, память устройства как		
	источник/цель		
p0804	Запуск передачи данных		
	12 Запустить передачу GSD для PROFIBUS-		
	Master на карту памяти		
p0806	ВІ: блокировка приоритета управления		
r0807	ВО: приоритет системы управления активен		
p0809	Копирование командного блока данных CDS		
p0810	ВІ: выбор командного блока данных CDS Бит 0		
r0835	СО/ВО: переключение блока данных, слово		
	состояния		
r0836	CO/BO: командный блок данных CDS выбран		

Nº	Объя	аснение	
		ЦПУ (к примеру, ON/OFF1)	
p0840	ВІ: ВКЛ / ВЫКЛ (ВЫКЛ1)		
p0844	В44 ВІ: нет прекращения вращения / прекращение		
•		ения (ВЫКЛ2) источник сигнала 1	
p0845	ВІ: не	ет прекращения вращения / прекращение	
		ения (ВЫКЛ2) источник сигнала 2	
p0848		ет быстрого останова / быстрый останов	
		ЛЗ) источник сигнала 1	
p0849		ет быстрого останова / быстрый останов	
2050		ЛЗ) источник сигнала 1	
p0852		азрешить работу	
p0854		правление через PLC	
p0855		бязательно отпустить стояночный тормоз	
p0856		азрешить регулятор скорости	
p0858		бязательно включить стояночный тормоз	
r0898 r0899		Ю: управляющее слово ЦПУ Ю: слово состояния ЦПУ	
10099	100/6	·	
		PROFIBUS, PROFIdrive	
p0918	Адре	c PROFIBUS	
p0922	PRO	FIDrive выбор телеграммы	
	1	Стандартная телеграмма 1, PZD-2/2	
	20	Стандартная телеграмма 20, PZD-2/6	
	352	Телеграмма SIEMENS 352, PZD-6/6	
	353	Телеграмма SIEMENS 353, PZD-2/2, PKW-	
		4/4	
	354	Телеграмма SIEMENS 354, PZD-6/6, PKW-4/4	
999 Свободное конфигурирование телег		Свободное конфигурирование телеграммы с ВІСО	
		Ошибки (часть 1)	
r0944	CO: c	счетчик изменений буфера ошибок	
r0945		ошибки	
r0946		ок кодов ошибок	
r0947		ер ошибки	
r0948	Врем	я появления ошибки в миллисекундах [мс]	
r0949	Знач	ение ошибки	
p0952		чик сбоев	
r0963		FIBUS скорость передачи в бодах	
p0965		Fldrive номер профиля	
p0969		сительное время работы системы [мс]	
	С	брос на заводскую установку	
		Сохранить параметры	
p0970	Сбро	сить параметры привода	
	0	не активно	
	1	Запуск сброса параметров	
	5	Запуск сброса параметров Safety	
	10	Запуск загрузки установки 10	
	11	Запуск загрузки установки 11	
	12	Запуск загрузки установки 12	
	100	Запуск сброса соединений ВІСО	
p0971	Coxp	анить параметры	


Nº	Объяснение						
	0	не активно					
	1	Сохранить приводной объект					
	10	Энергонезависимое сохранение как					
		установки 10					
	11	Энергонезависимое сохранение как					
		установки 11					
	12	-					
		установки 12					
p0972	Сбро	с приводного устройства					
		Канал заданных значений					
p1000	Выбо	р заданного значения скорости					
p1001							
	[1/ми	н]					
p1002	СО: п	остоянное заданное значение скорости 2					
	[1/ми	1					
p1003		остоянное заданное значение скорости 3					
	[1/ми	•					
p1004		остоянное заданное значение скорости 4					
	[1/ми	-					
p1005	СО: п	остоянное заданное значение скорости 5					
	[1/ми	н]					
p1006	СО: п	остоянное заданное значение скорости 6					
	[1/ми	-					
p1007	1	остоянное заданное значение скорости 7					
	[1/ми	-					
p1008	1	остоянное заданное значение скорости 8					
	[1/мин]						
p1009	1	остоянное заданное значение скорости 9					
1010	[1/ми						
p1010		остоянное заданное значение скорости 10					
4044	[1/ми	4					
p1011		остоянное заданное значение скорости 11					
-1010	[1/ми	4					
p1012		остоянное заданное значение скорости 12					
n1012	[1/ми						
p1013		остоянное заданное значение скорости 13					
p1014	[1/ми	-					
ρισι4	[1/ми	юстоянное заданное значение скорости 14 ы					
p1015		нј постоянное заданное значение скорости 15					
piois	[1/ми						
p1016	•	¬」 оянное заданное значение скорости, режим					
ρισισ		рянное заданное значение скорости, режим Прямой выбор					
		•					
n1020		роминый выбор					
p1020		ыбор постоянного заданного значения					
n1024		ости Бит 0					
p1021		ыбор постоянного заданного значения					
n1022		ости Бит 1					
p1022		ибор постоянного заданного значения					
-1000		ости Бит 2					
р1023 ВІ: выбор постоянного заданного значения							
-4004		ости Бит 3					
r1024		остоянное заданное значение скорости					
	деист	гвующее [100 % ≙ р2000]					

Nº	Объяснение		
r1025	ВО: постоянное заданное значение скорости,		
	состояние		
p1030	Моторпотенциометр, конфигурация		
	00 Сохранение активно		
	01 Автоматический режим, задатчик		
	интенсивности активен		
	02 Начальное сглаживание активно		
	03 Сохранение в NVRAM активно		
p1035	ВІ: моторпотенциометр, заданное значение выше		
p1036	ВІ: моторпотенциометр, заданное значение ниже		
p1037	Моторпотенциометр, макс. скорость [1/мин]		
p1038	Моторпотенциометр, мин. скорость [1/мин]		
p1040	Моторпотенциометр, начальное значение [1/мин]		
p1043	ВІ: моторпотенциометр, применить установочное		
	значение		
p1044	CI: моторпотенциометр, установочное значение		
	[100 % ≙ p2000]		
p1047	Моторпотенциометр, время разгона [с]		
p1048	Моторпотенциометр, время торможения [с]		
r1050	СО: моторпотенциометр, заданное значение		
	после задатчика интенсивности [100 % ≙ р2000]		
p1055	ВІ: периодический режим работы Бит 0		
p1056	ВІ: периодический режим работы Бит 1		
p1058	Периодический режим работы 1 заданное		
	значение скорости [1/мин]		
p1059	Периодический режим работы 2 заданное		
	значение скорости [1/мин]		
p1070	СІ: главное заданное значение [100 % ≙ р2000]		
p1071	СІ: масштабирование главного заданного		
4070	значения [1 ≙ 100 %]		
r1073	СО: главное заданное значение активно [100 % ≙ p2000]		
p1075	СІ: дополнительное заданное значение [100 % ≙		
	p2000]		
p1076	CI: масштабирование дополнительного заданного		
	значения [1 ≙ 100 %]		
r1077	СО: дополнительное заданное значение активно [100 % ≙ p2000]		
r1078	СО: общее заданное значение активно [100 % ≙		
	p2000]		
p1080	Мин. скорость [1/мин]		
p1082	Макс. скорость [1/мин]		
p1083	СО: граница скорости, положительное		
	направление вращения [1/мин]		
r1084	СО: граница скорости положительная		
	действующая [100 % ≙ р2000]		
p1086	СО: граница скорости, отрицательное		
	направление вращения [1/мин]		
r1087	СО: граница скорости отрицательная		
	действующая [100 % ≙ р2000]		
p1091	Пропускаемая скорость 1 [1/мин]		
p1092	Пропускаемая скорость 2 [1/мин]		
p1101	Пропускаемая скорость, ширина полосы [1/мин]		
p1110	ВІ: блокировать отрицательное направление		

Nº	Объяснение				
p1111	ВІ: блокировать положительное направление				
p1113	ВІ: инверсия заданного значения				
r1114	СО: заданное значение после ограничения				
	направления [100 % ≙ р2000]				
r1119	СО: задатчик интенсивности, заданное значение				
	на входе [100 % ≙ р2000]				
	n _{max} (P1082)				
	Заданное — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
	значение				
	PA400				
	P1120 P1121 t				
p1120	Задатчик интенсивности, время разгона [с]				
p1121	Задатчик интенсивности, время торможения [с]				
p1130	Задатчик интенсивности, начальное время				
	сглаживания [с]				
p1131	Задатчик интенсивности, конечное время				
	сглаживания [с]				
p1134	Задатчик интенсивности, тип сглаживания				
	0 Непрерывное сглаживание				
	1 Прерывистое сглаживание				
p1135	ВЫКЛЗ время торможения [с]				
p1136	ВЫКЛЗ начальное время сглаживания [с]				
p1137	ВЫКЛЗ конечное время сглаживания [с]				
p1140	ВІ: разрешить задатчик интенсивности				
p1141	BI: продолжить задатчик интенсивности				
p1142	ВІ: разрешить заданное значение скорости				
r1149	СО: задатчик интенсивности, ускорение [100 % ≙ p2007]				
r1170	СО: регулятор скорости, заданное значение,				
	сумма [100 % ≙ р2000]				
r1198	СО/ВО: управляющее слово, канал заданных				
	значений				
_	кции (например, стояночный тормоз двигателя)				
p1200	Рестарт на лету, режим работы				
	0 Рестарт на лету не активен				
	1 Рестарт на лету активен всегда (старт в				
	направлении заданного значения)				
	Рестарт на лету активен всегда (старт только				
p1201	в направлении заданного значения) ВІ: рестарт на лету, разрешение, источник				
P1201	сигналов				
p1202	Рестарт на лету, ток поиска [100 % ≙ r0331]				
p1203	Рестарт на лету, скорость поиска, коэффициент [%]				
	Увеличение значения приводит к увеличению				
	времени поиска.				
p1206	Установка номера ошибки без автоматической				
7.200	повторного включения				
p1210	Автоматика повторного включения, режим				
P1210	0 Блокировка автоматики повторного				
	включения				
	2.5.10 1011111				

Nº	Объяснение		
	1	Квитирование всех ошибок без повторного	
		включения	
	4	Повторное включение после отключения сети	
		без последующих попыток пуска	
	6	Повторное включение после ошибки с	
		последующими попытками пуска	
	14	Повторное включение после отключения сети	
		после ручного квитирования	
	16	Повторное включение после ошибки после	
	'	ручного квитирования	
	26	Квитирование всех ошибок и повторное	
		включение при команде ВКЛ	
p1211	ART	оматика повторного включения, попытки пуска	
p1212		оматика повторного включения, время	
PIZIZ		оматика повторного включения, время дания попытки пуска [с]	
p1213	_	оматика повторного включения, время	
PIZIO		троля [с]	
p1215		троля [о] Іфигурация стояночного тормоза двигателя	
PIZIO		,	
	3	Стояночный тормоз двигателя отсутствует	
	3	Стояночный тормоз двигателя как ЦПУ,	
-101C	C=-	подключение через ВІСО	
p1216		ряночный тормоз двигателя, время отпускания	
-4047	[мс		
p1217		ряночный тормоз двигателя, время включения	
1000	[мс		
p1230		активация торможения постоянным током	
p1231		фигурация торможения постоянным током	
	0	Нет функции	
	4	Торможение постоянным током	
	14	Торможение постоянным током ниже	
	пусковой скорости		
p1232	Торможение постоянным током, тормозной ток [А]		
p1233	Торможение постоянным током,		
	продолжительность [с]		
р1234 Торможение постоянным током, пусковая		-	
	+	рость [1/мин]	
r1239	CO	/ВО: торможение постоянным током, слово	
		пояния по	
p1240		-регулятор или V _{DC} -контроль, конфигурация	
	(ве	кторное управление)	
	0	Блокировать V _{DC} -регулятор	
	1	Разрешить V _{DC_макс} -регулятор	
	2	Разрешить V _{DC_мин} -регулятор (кинетическая	
		буферизация)	
	3	Разрешить V _{DC_мин} -регулятор и V _{DC_макс} -	
		регулятор	
r1242	VDC	_макс-регулятор, уровень включения [100 % ≙	
	p20	01]	
p1243	VDC	_макс-регулятор, коэффициент динамики [%]	
p1245		_мин-регулятор, уровень включения	
		нетическая буферизация) [%]	
r1246	VDC	_мин-регулятор, уровень включения	
		нетическая буферизация) [100 % ≙ р2001]	
	• •	/	

Nº	Объяснение				
p1247	V _{DC_мин} -регулятор, коэффициент динамики				
 	(кинетическая буферизация) [%]				
p1249	V _{DC_макс} -регулятор, порог скорости [1/мин]				
p1254					
l'	уровня ВКЛ				
	1	Автоматическая регистрация разрешена			
p1255	V _{DC}	_мин-регулятор, временной порог [с]			
p1256		_мин-регулятор, реакция (кинетическая			
		реризация)			
	0	Поддерживать V _{DC} до мин. напряжения,			
		n <p1257 f07405<="" td="" →=""></p1257>			
	1	Поддерживать V _{DC} до мин. напряжения,			
		n <p1257 f07405,="" t="" →="">p1255 → F07406</p1257>			
p1257		_мин-регулятор, порог скорости [1/мин]			
p1280	V _{DC}	-регулятор или V _{DC} -контроль, конфигурация			
	(U/f				
	0	Блокировать V _{DC} -регулятор			
	1	Разрешить V _{DC_макс} -регулятор			
	2	Разрешить V _{DC_мин} -регулятор (кинетическая			
		буферизация)			
	3	Разрешить V _{DC_мин} -регулятор и V _{DC_макс} -			
1000	.,	регулятор			
r1282		_макс-регулятор, уровень включения (U/f) [100 %			
-4000		2001]			
p1283		_{_макс} -регулятор, коэффициент динамики (U/f)			
p1285	[%]	_мин-регулятор, уровень включения			
p1203	(кинетическая буферизация) (U/f) [%]				
r1286	V _{DC_мин} -регулятор, уровень включения				
		нетическая буферизация) (U/f) [100 % ≙ p2001]			
p1287		_мин-регулятор, коэффициент динамики			
		нетическая буферизация) (U/f) [%]			
p1294		_макс-регулятор, автоматическое определение			
		вня ВКЛ (U/f)			
	1	Автоматическая регистрация разрешена			
		Управление U/f			
p1300	Рея	ким работы управления/регулирования			
	0	Управление U/f с линейной характеристикой			
	1	Управление U/f с линейной характеристикой и			
		FCC			
	2	Управление U/f с параболической			
		характеристикой			
	3	Управление U/f с параметрируемой			
		характеристикой			
	4	Управление U/f с линейной характеристикой и			
	L	ECO			
	5	Управление U/f для привода с точной			
		частотой (текстильная промышленность)			
	6	Управление U/f для привода с точной			
	<u></u>	частотой и FCC			
	7	Управление U/f для параболической			
	40	характеристики и ЕСО			
	19	Управление U/f с независимым заданным			
	<u></u>	значением напряжения			



Nº	Объяснение				
p1351	СО: стояночный тормоз двигателя, пусковая				
	частота [1 ≙ 100 %]				
p1352	CI: стояночный тормоз двигателя, пусковая				
	частота [1 ≙ 100 %]				
	Векторное управление				
r1438	СО: регулятор скорости, заданное значение				
	скорости [100 % ≙ р2000]				
p1452	Регулятор скорости, фактическое значение				
4.470	скорости, время сглаживания (SLVC) [мс]				
p1470	Регулятор скорости - Режим без датчика - П-				
n1170	усиление				
p1472	Регулятор скорости - Режим без датчика - Постоянная времени интегрирования [мс]				
p1475	СІ: регулятор скорости, установочное значение				
P1473	момента вращения для стояночного тормоза				
	двигателя [100 % ≙ р2003]				
r1482	СО: регулятор скорости, І-выход момента				
	вращения [100 % ≙ р2003]				
r1493	СО: общий момент инерции				
p1496	Предуправление по ускорению, масштабирование				
	[%]				
p1511	СІ: доп. момент вращения 1 [100 % ≙ р2003]				
r1516	СО: доп. момент вращения и момент разгона				
	[100 % ≙ p2003]				
p1520	СО: верхняя граница момента вращения [Нм]				
p1521	СО: нижняя граница момента вращения [Нм]				
p1522	CI: верхняя граница момента вращения				
	[100 % ≙ p2003]				
p1523	СІ: нижняя граница момента вращения				
n1E01	[100 % \(\text{\tin\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex				
p1524	СО: граница момента вращения верхняя/моторная, масштабирование [1 ≙ 100 %]				
p1525	СО: граница момента вращения нижняя,				
p1020	«со. граница момента вращения нижняя, масштабирование [1 ≙ 100 %]				
r1526	СО: верхняя граница момента вращения без				
	смещения [100 % ≙ р2003]				
r1527	СО: нижняя граница момента вращения без				
	смещения [100 % ≙ р2003]				
p1530	Моторная граница мощности [кВт]				
p1531	Генераторная граница мощности [кВт]				
r1538	СО: активная верхняя граница момента вращения				
	[100 % ≙ p2003]				
r1539	СО: активная нижняя граница момента вращения				
:4547	[100 % ≙ p2003]				
r1547	СО: граница момента вращения для выхода				
	регулятора скорости [0] Верхняя граница [100 % ≙ p2003]				
	[0] Берхняя граница [100 % = р2003] [1] Нижняя граница [100 % ≙ р2003]				
p1552	[1] Пижняя граница [100 % = р2003] СІ: граница момента вращения верхняя,				
P1002	масштабирование без смещения [1 ≙ 100 %]				
p1554	СІ: граница момента вращения нижняя,				
	масштабирование без смещения [1 ≙ 100 %]				
p1570	СО: заданное значение потока [1 ≙ 100 %]				
p1571	CI: заданное значение доп. потока [100 % ≙ p2003]				

Nº	Of governo			
	Объяснение			
p1580 r1598	Оптимизация ктід [%] СО: общее заданное значение потока [1 ≙ 100 %]			
p1610	·			
ртото	Заданное значение момента вращения статич. (SLVC) [100 % ≙ r0333]			
p1611	Доп. момент разгона (SLVC) [100 % ≙ r0333]			
r1732	СО: заданное значение продольного напряжения			
11752	СО: заданное значение продольного напряжения [100 % ≙ p2001]			
r1733	[100 % ≅ р∠001] СО: заданное значение поперечного напряжения			
	[100 % ≜ p2001]			
p1745	Модель двигателя, пороговое значение ошибки,			
•	обнаружение опрокидывания [%]			
p1784	Модель двигателя, обратная связь,			
•	масштабирование [%]			
	Система управления			
1000				
p1800	Заданное значение частоты импульсов [кГц]			
r1801	CO: частота импульсов [100 % ≙ p2000]			
p1820	Реверсирование чередования выходных фаз			
	1 Вкл			
	Идентификация двигателя			
p1900	Идентификация двигателя и измерение при			
•	вращении			
	0 Заблокирован			
	1 Идентификация данных двигателя в			
	состоянии покоя и при вращающемся			
	двигателе			
	2 Идентификация данных двигателя в			
	состоянии покоя			
	3 Идентификация данных двигателя при			
	вращающемся двигателе			
p1909	Идентификация данных двигателя - управляющее			
-1010	СЛОВО			
p1910	Идентификация данных двигателя, выбор			
p1959 p1960	Конфигурация измерения при вращении Выбор измерения при вращении			
p 1900	0 Заблокирован			
	1 Измерение при вращении в режиме без			
	датчика			
	3 Оптимизация регулятора скорости в режиме			
	без датчика			
p1961	Характеристика насыщения, скорость для			
•	определения [%]			
p1965	Опт_рег_скор скорость [100 % ≙ р0310]			
p1967	Опт_рег_скор коэффициент динамики [%]			
	Эталонные значения			
p2000				
p2000	Опорная скорость, опорная частота [1/мин]			
p2001 p2002	Опорное напряжение [В]			
p2002	Опорный ток [А]			
r2003	Опорный момент вращения [Нм]			
p2004	Опорная мощность Опорная температура [°C]			
p2000	IBN-SS скорость передачи данных в бодах			
p2010	IBN-SS адрес			
P-011	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			

Nº	Of	ьяснение			
p2010		CI: IBN-SS USS передать PZD слово			
pzon	<u> </u>	USS или Modbus RTU			
р2020 Интерфейс полевой шины, скорость передач			орость передачи		
	дан	іных в бодах			
	4	2400 бод	5	4800 бод	
	6	9600 бод	7	19200 бод	
	8	38400 бод	9	57600 бод	
	10	76800 бод	11	93750 бод	
	12	115200 бод	13	187500 бод	
p202	1 Инт	ерфейс полевой ш	ины, ад	ірес	
p202		герфейс полевой ш			
p2023	3 Инт	герфейс полевой ш	ины US	SS PKW число	
	0	PKW 0 слов	3	PKW 3 слова	
	4	PKW 4 слова	127	PKW перем.	
p2024	4 Инт	герфейс полевой ш		емя [мс]	
	[0]	Макс. время обра			
	[1]	Время задержки с			
	[2]	Время паузы теле			
r2029		ерфейс полевой ш			
	[0]	Число телеграмм			
	[1]	Число отклоненнь		грамм	
	[2]	Число ошибок Fra			
	[3]	Число ошибок Ove			
	[4]	Число ошибок чет			
	[5]	Число ошибок мет			
	[6]	Число ошибок кон		ых сумм	
000	[7]	Число ошибок дли			
p203	_	герфейс полевой ш	ины, вы	ыбор протокола	
	0	Нет протокола			
	1	USS			
	2	MODBUS PROFIBUS			
	3	CAN			
r2032			. VEDOE	ALGIOTION OFFICE OUT	
12032	.00	иоритет управления ВКЛ/ВЫКЛ1	і, управ	зляющее слово акт.	
	.00				
	.02				
	.03	Разрешить рабо	TV		
	.04	Разрешить задат		тенсивности	
	.05	Запустить задат			
	.06	Разрешить задан			
	.07	Квитировать оши			
	.08	Периодический р		работы Бит 0	
	.09	Периодический р			
	.10	Управление чере			
p203		OFIdrive STW1.10 =		JS	
- 	0			ачения и продолжить	
		обработку стробов			
	1			ачения и стробовые	
		импульсы			
<u></u>	2	Не замораживать			
p203	8 PR	OFIdrive STW/ZSW	Interfac	e Mode	
	0	SINAMICS			

Nº	Объяснение				
IA⊼	2 VIK-NAMUR				
p2040	Интерфейс полевой шины, время контроля [мс]				
p2040					
	PROFIBUS, PROFIdrive				
p2042	Идент. номер PROFIBUS				
	0 SINAMICS				
	2 VIK-NAMUR				
r2043	BO: PROFIdrive PZD состояние				
	.00 Сбой заданного значения				
	.02 Полевая шина работает				
p2044	PROFIdrive сбойная задержка [c]				
p2047	PROFIBUS дополнительное время контроля [мс]				
r2050	CO: PROFIdrive получить PZD слово				
	[0] PZD 1 [7] PZD 8				
p2051	CI: PROFIdrive передать PZD слово				
	[0] PZD 1 [7] PZD 8				
r2053	PROFIdrive диагностика передать PZD слово				
OOE 4	[0] PZD 1 [7] PZD 8				
r2054	PROFIBUS состояние				
	Выкл Нет соединения (поиск скорости передачи)				
	тист сосышти (полож стерости переда пт)				
	Соединение ОК (скорость передачи найдена) Циклическое соединение с Master (обмен				
	данными)				
r2055	4 Циклические данные ОК PROFIBUS диагностика, стандарт				
12000	[0] Маster адрес шины				
	[1] Master Input общая длина, байт				
	[2] Master Output общая длина, байт				
r2074	PROFIdrive диагностика, адрес шины, получить				
	PZD				
	[0] PZD 1 [7] PZD 8				
r2075	PROFIdrive диагностика, смещение телеграммы,				
	получить PZD				
	[0] PZD 1 [7] PZD 8				
r2076	PROFIdrive диагностика, смещение телеграммы,				
	передать PZD				
	[0] PZD 1 [7] PZD 8				
r2077	PROFIBUS диагностика, поперечная трансляция,				
×2070	адреса				
p2079	PROFIdrive PZD расширенный выбор телеграмм				
n2000	CM. p0922				
p2080	ВІ: преобразователь бинектор-коннектор, слово состояния 1				
	Отдельные биты объединяются в слово				
	состояния 1.				
p2088	Преобразователь бинектор-коннектор,				
P2000	инвертировать слово состояния				
r2089	СО: преобразователь бинектор-коннектор,				
	передать слово состояния				
	[0] Слово состояния 1				
	[1] Слово состояния 2				
	[2] Свободное слово состояния 3				
	[3] Свободное слово состояния 4				
	1 1				

Nº	Объяснение
	[4] Свободное слово состояния 5
r2090	BO: PROFIdrive получить PZD1 по битам
r2091	BO: PROFIdrive получить PZD2 по битам
r2092	BO: PROFIdrive получить PZD3 по битам
r2093	BO: PROFIdrive получить PZD4 по битам
r2094	ВО: преобразователь коннектор-бинектор,
	выходной бинектор
r2095	ВО: преобразователь коннектор-бинектор,
	выходной бинектор
	Ошибки (часть 2) и предупреждения
p2100	Установка номера ошибки для реакции на ошибку
p2101	Установка реакции на ошибку
-	0 Нет 1 OFF1
	2 OFF2 3 OFF3
	5 STOP2 6 Торможение постоянным
	током
p2103	ВІ: 1. квитирование ошибок
p2104	ВІ: 2. квитирование ошибок
p2106	ВІ: внешняя ошибка 1
r2110	Номер предупреждения
p2111	Счетчик предупреждений
p2112	ВІ: внешнее предупреждение 1
r2122	Код предупреждения
r2123	Время начала предупреждения [мс]
r2124	
r2125	Значение предупреждения
	Время устранения предупреждения [мс]
p2126	Установка номера ошибки для режима квитирования
p2127	Установка режима квитирования
p2128	Выбор когда ошибки/предупреждения для
p= .=0	запускающего элемента
r2129	СО/ВО: пусковое слово для ошибок и
	предупреждений
r2130	Время появления ошибки в днях
r2133	Значение ошибки для плавающих значений
r2134	Значение предупреждения для плавающих
.2.0.	значений
r2135	СО/ВО: слово состояния -
12100	Ошибки/предупреждения 2
r2136	Время устранения ошибки в днях
r2138	СО/ВО: управляющее слово -
.2.30	Ошибки/предупреждения
r2139	СО/ВО: слово состояния -
12100	Ошибки/предупреждения 1
r2169	СО: фактическое значение скорости сглаженное,
	сообщения
r2197	СО/ВО: слово состояния - Контроли 1
r2198	СО/ВО: слово состояния - Контроли 2
r2199	СО/ВО: слово состояния - Контроли 2
12133	
m2200	Технологический регулятор
p2200	ВІ: технологический регулятор, разрешение
p2201	СО: техн. рег. постоянное значение 1 [1 ≙ 100 %]

Nº	Объяснение
p2202	СО: техн. рег. постоянное значение 2 [1 ≙ 100 %]
p2203	СО: техн. рег. постоянное значение 3 [1 ≙ 100 %]
p2204	СО: техн. рег. постоянное значение 4 [1 ≙ 100 %]
p2205	СО: техн. рег. постоянное значение 5 [1 ≙ 100 %]
p2206	СО: техн. рег. постоянное значение 6 [1 ≜ 100 %]
p2207	СО: техн. рег. постоянное значение 7 [1 ≙ 100 %]
p2208	СО: техн. рег. постоянное значение 7 [1 ≥ 100 %]
p2209	СО: техн. рег. постоянное значение 9 [1 ≜ 100 %]
p2210	СО: техн. рег. постоянное значение 3 [1 ± 100 %]
p2210	СО: техн. рег. постоянное значение 10 [1 ± 100 %]
p2211	СО: техн. рег. постоянное значение 11 [1 ± 100 %]
p2212	СО: техн. рег. постоянное значение 12 [1 ± 100 %] СО: техн. рег. постоянное значение 13 [1 ± 100 %]
p2213	СО: техн. рег. постоянное значение 13 [1 ± 100 %] СО: техн. рег. постоянное значение 14 [1 ± 100 %]
p2214 p2215	СО: техн. рег. постоянное значение 14 [1 ± 100 %] СО: техн. рег. постоянное значение 15 [1 ± 100 %]
p2213	
p2210	Техн. рег. постоянное значение, метод выбора
	О Постоянное значение, прямой выбор
-0000	1 Постоянное значение, двоичный выбор
p2220	ВІ: техн. рег. выбор пост. значения Бит 0
p2221	ВІ: техн. рег. выбор пост. значения Бит 1
p2222	ВІ: техн. рег. выбор пост. значения Бит 2
p2223	ВІ: техн. рег. выбор пост. значения Бит 3
r2224	СО: техн. рег. постоянное значение активно
0005	[1 ≜ 100 %]
r2225	СО/ВО: техн. рег. выбор пост. значения, слово
0000	СОСТОЯНИЯ
r2229	Техн. рег. текущий номер
p2230	Техн. рег., моторпотенциометр, конфигурация
	.00 Сохранение активно
	.02 Начальное сглаживание активно
	.03 Энергонезависимое сохранение активно
	при р2230.0 = 1
r2231	.04 Задатчик интенсивности активен всегда
12231	Техн. рег., моторпотенциометр, память заданных
222E	значений
p2235	ВІ: техн. рег., моторпотенциометр, заданное
p2236	Значение выше
p2230	ВІ: техн. рег., моторпотенциометр, заданное
p2237	Значение ниже
μΖΖΟΙ	Техн. рег., моторпотенциометр, макс. значение [%]
p2238	Техн. рег., моторпотенциометр, мин. значение [%]
p2230	Техн. рег., моторпотенциометр, мин. значение [//o]
ρεε40	значение [%]
r2245	
12240	СО: техн. рег. моторпотенциометр, заданное значение до ЗИ [1 ≙ 100 %]
p2247	Техн. рег., моторпотенциометр, время разгона [с]
p2247	Техн. рег., моторпотенциометр, время разгона [с]
P22+0	техн. рег., моторпотенциометр, время
r2250	СО: техн. рег. моторпотенциометр, заданное
12230	значение после ЗИ [1 ≙ 100 %]
p2251	Техн. рег. режим
PZZUI	0 Техн. рег. как главное зад. значение скорости
	1 Техн. рег. как главное зад. значение скорости
	скорости

Nº	Объяснение		
p2253	CI: техн. рег. заданное значение 1 [1 ≙ 100 %]		
p2254	СІ: техн. рег. заданное значение 2 [1 ≙ 100 %]		
p2255	Техн. рег. заданное значение 1 масштабирование		
	[%]		
p2256	Техн. рег. заданное значение 2 масштабирование		
	[%]		
p2257	Техн. рег., время разгона [с]		
p2258	Техн. рег., время торможения [с]		
r2260	СО: техн. рег. заданное значение после задатчика интенсивности [1 ≙ 100 %]		
p2261	Техн. рег., фильтр заданных значений,		
	постоянная времени [с]		
p2263	Техн. рег. тип		
	0		
	значения		
	1		
p2264	CI: техн. рег. фактическое значение [1 ≜ 100 %]		
p2265	Техн. рег., фильтр фактических значений,		
*0000	постоянная времени [с]		
r2266	СО: техн. рег. фактическое значение после		
p2267	фильтра [1 ≙ 100 %] Техн. рег. верхняя граница, фактическое значение		
p2201	техн. рег. верхняя граница, фактическое значение [[1 ≙ 100 %]		
p2268	Техн. рег. нижняя граница, фактическое значение		
pzzoo	[1 ≜ 100 %]		
p2269	Техн. рег., усиление, фактическое значение [%]		
p2270	Техн. рег. функция фактического значения, выбор		
P==: 0	0 Нет функции 1 √х		
	2 x ² 3 x ³		
p2271	Техн. рег. фактическое значение, инверсия (тип		
	датчика)		
	1 Инверсия сигнала факт. знач. техн. рег.		
r2272	СО: техн. рег. фактическое значение масштаб.		
	[1 ≜ 100 %]		
r2273	СО: техн. рег. ошибка [1 ≙ 100 %]		
p2274	Техн. рег., дифференциация, постоянная времени		
n2200	[C]		
p2280	Техн. рег. постоянная времени интегрирования		
p2285	Техн. рег., постоянная времени интегрирования [c]		
p2286	ВІ: техн. рег., остановить интегратор		
p2289	СI: техн. рег.; остановить интегратор СI: техн. рег. сигнал предуправления [1 ≙ 100 %]		
p2291	СО: техн. рег. макс. ограничение [1 ≙ 100 %]		
p2292	СО: техн. рег. мин. ограничение [1 ≜ 100 %]		
p2293	Техн. рег., время разгона/торможения [с]		
r2294	СО: техн. рег. выходной сигнал [1 ≙ 100 %]		
p2295	СО: техн. рег. выход, масштабирование [1 ≙ 100 %]		
p2296	[1 = 100 %] СІ: техн. рег. выход, масштабирование [1 ≙ 100 %]		
p2297	СІ: техн. рег. макс. ограничение, источник сигнала		
P-201	[1 ≜ 100 %]		
p2298	СІ: техн. рег. мин. ограничение, источник сигнала [1 ≙ 100 %]		
p2299	СІ: техн. рег. ограничение, смещение [1 ≙ 100 %]		
P-200	5 5 por . 5. parisi foristo, omotiporisto [1 = 100 /0]		

Nº	Объяснение		
p2302	Техн. рег., выходной сигнал, начальное значение		
p=00=	[%]		
р2306 Техн. рег., инверсия сигнала ошибки			
•	1 Инверсия сигнала ошибки техн. рег.		
r2344	СО: техн. рег. последнее заданное значение		
	скорости (сглаженное) [1 ≙ 100 %]		
p2345	Техн. рег. реакция на ошибку		
	0 Функция заблокирована		
	1 При ошибке: Переключение на r2344 (или		
	p2302)		
	2 При ошибке: Переключение на р2215		
r2349	СО/ВО: техн. рег. слово состояния		
p2900	СО: постоянное значение 1 [%]		
p2901	СО: постоянное значение 2 [%]		
r2902	СО: постоянные значения [%]		
p2930	СО: постоянное значение М [Нм]		
	Сообщения		
r3113	CO/BO: NAMUR панель информационных битов		
	Характеристика двигателя		
p3320	Лопастная машина P = f(n), Y-координата: P-поток		
p	1 %, точка 1		
p3321	Лопастная машина P = f(n), X-координата: n-поток		
	1 %, точка 1		
p3322	P = f(n), Y-координата: P-поток 2 %, точка 2		
p3323	P = f(n), X-координата: n-поток 2 %, точка 2		
p3324	P = f(n), Y-координата: P-поток 3 %, точка 3		
p3325	P = f(n), X-координата: n-поток 3 %, точка 3		
p3326	P = f(n), Y-координата: P-поток 4 %, точка 4		
p3327	P = f(n), X-координата: n-поток 4 %, точка 4		
p3328	P = f(n), Y-координата: P-поток 5 %, точка 5		
p3329	P = f(n), X-координата: n-поток 5 %, точка 5		
	Двух- / трехпроводное управление		
p3330	BI: 2-3-проводное управление 1		
p3331	ВІ: 2-3-проводное управление 2		
p3332	BI: 2-3-проводное управление 3		
r3333	CO/BO: 2-3-провод. Output		
	.00 2-3-провод. ON		
	.01 2-3-провод. реверсирование		
	.02 2-3-провод. ON / инверсия		
	.03 2-3-провод. реверсирование / инверсия		
p3334	2-3-провод. выбор		
	0 Нет 2-3-провод. управления		
	1 2-провод. вправо / влево 1		
	2 2-провод. вправо / влево 2		
	3 З-провод. разрешение / вправо / влево		
	4 З-провод. разрешение / ON / реверс		
	Смешанное торможение		
p3856	Ток смешанного торможения [%]		
r3859	r3859 СО/ВО: смешанное торможение, слово состояния		
	Параметры управления		

Nº	Объяснение			
p3900	Завершение быстрого ввода в эксплуатацию			
r3925	Идентификации, заключительная индикация			
p3950	Сервисный параметр			
p3981	Квитировать ошибку, приводной объект			
p3985	Приоритет управления, режим, выбор			
r3996	Запись параметров, блокировка, состояние			
p7760	Изменяемый параметр, защита записи			
r0E70	1 AKT.			
r8570	Макрос, приводной объект			
	CANopen			
r8600	CAN Device тип			
r8601	CAN Error регистр			
p8602	CAN SYNC-объект			
p8603	CAN COB-ID Emergency Message [шестн]			
p8604	CAN Node Guarding			
p8606	CAN Producer Heartbeat Time [мс]			
r8607	CAN Identity Object			
p8608	CAN Clear Bus Off Error			
p8609	CAN Error Behaviour			
r8610	CAN First Server SDO			
p8611	CAN Pre-defined Error Field [шестн]			
p8620	CAN ID узла			
r8621	CAN ID узла эфф.			
p8622	CAN битрейт [кбит/c]			
	0 1000 1 800 2 500			
	3 250 4 125 5 50			
	6 20 7 10			
p8623	CAN Bit Timing selection [шестн]			
p8630	САМ виртуальные объекты			
p8641	CAN Abort Connection Option Code			
	0 Нет реакции 1 ВЫКЛ1			
-0000	2 ВЫКЛ2 3 ВЫКЛ3			
r8680	CAN Diagnosis Hardware			
p8684	CAN NMT состояние после запуска CAN NMT состояние			
p8685 p8699	САЙ NMT состояние САЙ RPDO время контроля [мс]			
•				
p8700 p8701	CAN Receive PDO 1 [шестн] CAN Receive PDO 2 [шестн]			
p8701	CAN Receive PDO 2 [шестн] CAN Receive PDO 3 [шестн]			
p8702	CAN Receive PDO 3 [шестн] CAN Receive PDO 4 [шестн]			
p8703	CAN Receive PDO 4 [шестн]			
p8704	CAN Receive PDO 5 [шестн]			
p8706				
p8707	CAN Receive PDO 7 [шестн] CAN Receive PDO 8 [шестн]			
p8710	CAN Receive PDO 6 [шестн] CAN Receive Mapping для RPDO 1 [шестн]			
p8711	CAN Receive Mapping для RPDO 1 [шестн] CAN Receive Mapping для RPDO 2 [шестн]			
p8712	CAN Receive Mapping для RPDO 2 [шестн] CAN Receive Mapping для RPDO 3 [шестн]			
p8713	CAN Receive Mapping для RPDO 3 [шестн]			
p8714	CAN Receive Mapping для RPDO 4 [шестн] CAN Receive Mapping для RPDO 5 [шестн]			
p8715	CAN Receive Mapping для RPDO 6 [шестн]			
p8716	CAN Receive Mapping для RPDO 7 [шестн]			
p8717	CAN Receive Mapping для RPDO 7 [шестн] CAN Receive Mapping для RPDO 8 [шестн]			
p8720	CAN Receive Mapping dis RFDO 8 [шестн] CAN Transmit PDO 1 [шестн]			
PO. 20	5, 11 Handrik i Bo i [mooni]			

Nº	Объяснение		
p8721	CAN Transmit PDO 2 [шестн]		
p8722	CAN Transmit PDO 3 [шестн]		
p8723	CAN Transmit PDO 4 [шестн]		
p8724	CAN Transmit PDO 5 [шестн]		
p8725	CAN Transmit PDO 6 [шестн]		
p8726	CAN Transmit PDO 7 [шестн]		
p8727	CAN Transmit PDO 8 [шестн]		
p8730	CAN Transmit Mapping для TPDO 1 [шестн]		
p8731	CAN Transmit Mapping для TPDO 2 [шестн]		
p8732	CAN Transmit Mapping для TPDO 3 [шестн]		
p8733	CAN Transmit Mapping для TPDO 4 [шестн]		
p8734	CAN Transmit Mapping для TPDO 5 [шестн]		
p8735	CAN Transmit Mapping для TPDO 6 [шестн]		
p8736	CAN Transmit Mapping для TPDO 7 [шестн]		
p8737	CAN Transmit Mapping для TPDO 8 [шестн]		
p8741	САN PDO конфигурация, подтверждение		
p8744	CAN PDO Марріng конфигурация		
po/ 11	1: Predefined Connection Set		
	2: свободный PDO-Маррing		
r8750	САN маппированные полученные объекты 16 бит		
r8751	САМ маппированные полученные объекты 16 бит		
r8784	СО: CAN слово состояния		
p8785	ВІ: САN слово состояния Бит 8		
p8786	ВІ: САN слово состояния Бит 14		
p8787	ВІ: САN слово состояния Бит 15		
p8790	САМ подключение управляющего слова		
po. 00	автоматическое		
r8795	автоматическое САN управляющее слово		
r8797	CAN Target Torque		
	PROFIdrive		
r8820	Identification and Maintenance 0		
p8991	USB доступ к памяти		
	Целостность и сохранение параметров		
p9400			
p9400	Безопасное удаление карты памяти О Карта памяти не вставлена		
	1 Карта памяти не вставлена		
	2 Запросить "Безопасное извлечение" карты		
	памяти		
	3 "Безопасное извлечение" возможно		
	100 "Безопасное извлечение" невозможно из-за		
	доступа		
r9401	Безопасное извлечение карты памяти, состояние		
r9463	Установленный действительный макрос		
p9484	Соединения ВІСО, поиск источника сигнала		
r9485	Соединения ВІСО, поиск источника сигнала, число		
r9486	Соединения ВІСО, поиск источника сигнала,		
	первый индекс		
	Safety Integrated		
50601	р9601 SI разрешение интегрированных в привод		
p9601	функций (проц. 1)		

Nº	Объяснение			
p9610	SI PROFIsafe-адрес (проц. 1)			
p9650	SI F-DI-переключение, время допуска (проц. 1)			
pooco	[MC]			
p9651	SI STO время устранения дребезга (проц. 1) [мс]			
p9659	SI принудительная динамизация, таймер [ч]			
r9660	SI принудительная динамизация, оставшееся			
	время			
p9700	SI функция копирования			
p9701	SI подтвердить изменение данных			
p9761	SI ввод пароля [шестн]			
p9762	SI новый пароль [шестн]			
p9763	SI подтверждение пароля [шестн]			
r9770	SI версия интегрированных в привод функций			
	безопасности (проц. 1)			
r9771	SI общие функции (проц. 1)			
r9772	СО/ВО: SI состояние (проц. 1)			
r9773	СО/ВО: SI состояние (проц. 1 + проц. 2)			
r9780	SI такт контроля (проц. 1)			
r9781	SI контроль изменений, контрольная сумма (проц.			
	1)			
r9782	SI контроль изменений, отметка времени (проц. 1)			
r9794	SI список перекрестного сравнения (проц. 1)			
r9795	SI диагностика STOP F (проц. 1)			
r9798 SI фактическая контрольная сумма SI-пара				
(проц. 1)				
р9799 SI заданная контрольная сумма SI-параме				
(проц. 1)				
p9801	SI разрешение интегрированных в привод			
	функций (проц. 2)			
p9810	SI PROFIsafe-адрес (проц. 2)			
p9850	SI F-DI-переключение, время допуска (проц. 2)			
p9851	SI STO время устранения дребезга (проц. 2)			
r9871	SI общие функции (проц. 2)			
r9872	СО/ВО: SI состояние (силовой модуль)			
r9898	SI фактическая контрольная сумма SI-параметры			
	(проц. 2)			
p9899	SI заданная контрольная сумма SI-параметры			
	(проц. 2)			
	Внутренняя диагностика			
r9976	Загруженность системы			
	[1] Использование времени вычисления			
	[5] Наибольшая загруженность-брутто			

Устранение ошибок

6.1 Список предупреждений и ошибок

Аххххх: Предупреждение

Гууууу: Ошибка

Таблица 6-1 Важнейшие предупреждения и ошибки функций безопасности

Номер	Причина	Метод устранения
F01600	Сработал STOP A	Включить и снова выключить STO
F01650	Требуется приемочное испытание	Выполнить приемочное испытание и составить протокол приемочного испытания.
		После выключить и снова включить управляющий модуль.
F01659	Задание записи для параметров отклонено	Причина: Был выбран сброс параметров. Но параметры повышенной безопасности не были сброшены, т.к. функции безопасности в настоящий момент разрешены
		Метод устранения: Блокировать функции безопасности или сбросить параметры повышенной безопасности (р0970 = 5), после повторить сброс параметров привода
A01666	Статический 1-сигнал на F-DI для безопасного квитирования	Установить F-DI на логический 0-сигнал
A01698	Режим ввода в эксплуатацию для функций безопасности активен	Это сообщение исчезает после завершения ввода в эксплуатацию Safety
A01699	Необходим тест цепей отключения	После следующего отключения функции "STO" сообщение исчезает и время контроля сбрасывается
F30600	Сработал STOP A	Включить и снова выключить STO

Таблица 6-2 Важнейшие предупреждения и ошибки

Номер	Причина	Метод устранения	
F01018	Неоднократное прерывание запуска	 Выключить и снова включить модуль. После вывода этой ошибки выполняется запуск модуля с заводскими установками. Заново ввести преобразователь в эксплуатацию. 	
A01028	Ошибка конфигурации	Пояснение: Параметрирование на карте памяти было создано на модуле другого типа (заказной номер, MLFB). Проверить параметры модуля и при необходимости выполнить новый ввод в эксплуатацию.	
F01033	Переключение единиц измерения: недействительное значение исходного параметра	Установить значение исходного параметра отличным от 0.0 (р0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004).	

6.1 Список предупреждений и ошибок

Номер	Причина	Метод устранения	
F01034	Переключение единиц измерения: не удалось рассчитать значения параметра после изменения исходного значения	Выбрать значение исходного параметра таким, чтобы можно было вычислять соответствующие параметры в относительном представлении (р0304, р0305, р0310, р0596, р2000, р2001, р2002, р2003, r2004).	
F01122	Слишком высокая частота на входе измерительного щупа	Уменьшить частоту импульсов на входе измерительного щупа.	
A01590	Интервал ТО двигателя истек	Выполнить ТО.	
A01900	PROFIBUS: ошибка телеграммы конфигурации	Пояснение: PROFIBUS-Master пытается установить соединение с неправильной телеграммой конфигурирования.	
F04040	П 00	Проверить конфигурацию шины на стороне Master и Slave.	
F01910	Полевая шина SS заданное значение тайм-аут	Проверить шинное соединение и параметры коммуникации, к примеру, перевести PROFIBUS-Master в состояние RUN.	
A01920	PROFIBUS: прерывание	Пояснение: Циклическое соединение с PROFIBUS-Master прервано.	
	циклического соединения	Восстановить соединение PROFIBUS и активировать PROFIBUS-Master в циклическом режиме.	
F03505	Аналоговый вход, обрыв провода	Проверить соединение с источником сигналов на предмет прерываний. Проверить уровень принимаемого сигнала. Измеренный на аналоговом входе входной ток может быть считан в г0752.	
A03520	Ошибка датчика температуры	Проверить правильность подключения датчика.	
A05000 A05001 A05002 A05004 A05006	Перегрев силового модуля	Проверить следующее: - Находится ли температура окружающей среды в границах установленных предельных значений? - Условия нагрузки и нагрузочный цикл рассчитаны правильно? - Сбой охлаждения?	
F06310	Напряжение питающей сети (p0210) спараметрировано неправильно	Проверить и при необходимости изменить спараметрированное напряжение питающей сети (р0210). Проверить напряжение сети.	
F07011	Перегрев двигателя	Снизить нагрузку двигателя.	
1 07011	Перегрев двигателя	Проверить температуру окружающей среды.	
		Проверить проводку и подключение датчика.	
A07012	I2t модель двигателя,	Проверить и при необходимости уменьшить нагрузку на двигатель.	
7.07012	перегрев	Проверить температуру окружающей среды двигателя.	
		Проверить тепловую постоянную времени р0611.	
		Проверить порог ошибки перегрева р0605.	
A07015	Датчик температуры	Проверить правильность подключения датчика.	
7.07010	двигателя - предупреждение	Проверить параметрирование (р0601).	
F07016	Ошибка датчика температуры	Проверить правильность подключения датчика.	
2.010	двигателя	Проверить параметрирование (р0601).	
F07086 F07088	Переключение единиц измерения: нарушение границы параметра	Проверить и при необходимости исправить согласованные значения параметра.	

Номер	Причина	Метод устранения
F07320	Автоматический перезапуск отменен	Увеличить число попыток перезапуска (р1211). Текущее число попыток запуска отображается r1214.
		Увеличить время ожидания в р1212 и/или время контроля в р1213.
		Подать команду ON (р0840).
		Увеличить или отключить время контроля силовой части (р0857).
		Уменьшить время ожидания для сброса счетчика ошибок р1213[1], чтобы меньше ошибок регистрировалось за интервал времени.
A07321	Автоматический перезапуск активен	Пояснение: Автоматика повторного включения (AR) активна. При восстановлении питания и/или устранении причин для имеющихся ошибок, привод снова включается автоматически.
F07330	Измеренный ток поиска слишком низкий	Увеличить ток поиска (Р1202), проверить подключение двигателя.
A07400	Регулятор V _{DC_макс} активен	Если вмешательство регулятора нежелательно:
		 Увеличить время торможения.
		 Отключить регулятор V_{DC_макс} (р1240 = 0 для векторного управления, р1280 = 0 для управления U/f).
A07409	Управление U/f, активен токоограничительный	Предупреждение исчезает автоматически после одного из следующих вмешательств:
	регулятор	– Увеличить границу тока (р0640).
		– Уменьшить нагрузку.
		 Сделать более медленными рамы разгона для заданной скорости.
F07426	Технологический регулятор,	 Согласовать границы с уровнем сигнала (р2267, p2268).
	фактическое значение ограничено	– Проверить масштабирование фактического значения (р2264).
F07801	Ток перегрузки двигателя	Проверить границы тока (р0640).
		Управление U/f: Проверить токоограничительный регулятор (р1340 р1346).
		Увеличить рампу разгона (р1120) или уменьшить нагрузку.
		Проверить двигатель и кабель двигателя на предмет короткого замыкания и замыкания на землю.
		Проверить схему включения двигателя (звезда/треугольник) и параметры на шильдике.
		Проверить комбинацию силовой части и двигателя.
		Выбрать функцию рестарта на лету (р1200), если происходи подключение к вращающемуся двигателю.
A07805	Привод: перегрузка силовой	– Уменьшить длительную нагрузку.
	части I2t	– Согласовать нагрузочный цикл.
		– Проверить согласование ном. токов двигателя и силовой части.
A07850	Внешнее предупреждение 1	Был подан сигнал для "Внешнего предупреждения 1".
		Параметр p2112 определяет источник сигналов для внешнего предупреждения.
		Метод устранения: Устранить причины для этого предупреждения.
F07901	Скорость двигателя выше номинальной	Активировать предуправление ограничительного регулятора скорости (р1401 Бит 7 = 1).

6.1 Список предупреждений и ошибок

Номер	Причина	Метод устранения
F07902	Двигатель опрокинулся	Проверить, правильно ли настроены параметры двигателя, и выполнить идентификацию двигателя.
		Проверить границы тока (р0640, г0067, г0289). При слишком низких границах тока намагничивание привода невозможно.
		Проверить, не отсоединились ли кабели двигателя при работе.
A07910	Перегрев двигателя	Проверить нагрузку двигателя.
		Проверить температуру окружающей среды двигателя.
		Проверить датчик КТҮ84.
A07920	Слишком низкий момент вращения/скорость	Момент вращения отклоняется от огибающей момента вращения/скорости.
A07921	Слишком высокий момент вращения/скорость	 Проверить соединение между двигателем и нагрузкой.
A07922	Момент вращения/скорость вне допуска	 Настроить параметрирование согласно нагрузке.
F07923	Слишком низкий момент	 Проверить соединение между двигателем и нагрузкой.
	вращения/скорость	– Настроить параметрирование согласно нагрузке.
F07924	Слишком высокий момент вращения/скорость	
A07927	Торможение постоянным током активно	Не требуется
A07980	Измерение при вращении активировано	Не требуется
A07981	Измерение при вращении,	Квитировать имеющиеся ошибки.
	разрешения отсутствуют	Восстановить отсутствующие разрешения (см. г00002, г0046).
A07991	Идентификация данных двигателя активирована	Включить двигатель и идентифицировать данные двигателя.
F30001	Ток перегрузки	Проверить следующее:
		• Параметры двигателя, при необходимости выполнить ввод в эксплуатацию
		 Тип соединения двигателя (Υ / Δ)
		• Режим U/f: Согласование ном. токов двигателя и силовой части
		• Качество сети
		 Правильное подключение сетевого коммутирующего дросселя.
		• Соединения силовых кабелей
		• Силовые кабели на предмет короткого замыкания или замыкания на землю
		• Длину силовых кабелей
		• Фазы сети
		Если это не помогает:
		• Режим U/f: Увеличить рампу разгона
		• Снизить нагрузку

Номер	Причина	Метод устранения	
F30005	Перегрузка I2t преобразователь	Проверить ном. токи двигателя и силового модуля. Уменьшить границу тока р0640. При работе с характеристикой U/f: Уменьшить р1341.	
F30011	Выпадение фазы сети	Проверить входные предохранители преобразователя. Проверить электропроводку к двигателю.	
F30015	Выпадение фазы, электропроводка к двигателю	Проверить электропроводку к двигателю. Увеличить время разгона или торможения (р1120).	
F30021	Замыкание на землю	 Проверить соединение силовых кабелей. Проверить двигатель. Проверить преобразователь тока. Проверить кабели и контакты соединения тормоза (возможен обрыв провода). 	
F30027	Подзарядка промежуточного контура, контроль времени	Проверить напряжение сети на входных клеммах. Проверить установку напряжения сети (р0210).	
F30035	Перегрев приточного воздуха	• Проверить, вращается ли вентилятор.	
F30036	Перегрев, внутренняя полость	 Проверить фильтрующие элементы. Проверить, находится ли температура окружающей среды в допустимом диапазоне. 	
F30037	Перегрев выпрямителя	См. F30035 и дополнительно: Проверить нагрузку двигателя. Проверит фазы сети	
A30049	Вентилятор внутренней полости неисправен	Проверить вентилятор внутренней полости и при необходимости заменить.	
F30059	Вентилятор внутренней полости неисправен	Проверить вентилятор внутренней полости и при необходимости заменить.	
A30502	Перенапряжение промежуточного контура	Проверить напряжение питающей сети устройств (р0210).Проверить параметры сетевого дросселя.	
A30920	Ошибка датчика температуры	Проверить правильность подключения датчика.	

Дополнительную информацию можно найти в Справочнике по параметрированию.

6.2 Дополнительная информация

Таблица 6-3 Служба технической поддержки

Россия	Германия	Италия	Испания	Великобритания		
+7 (495) 737 1 737	+49 (0)911 895 7222	+39 (02) 24362000	+34 902 237 238	+44 161 446 5545		
Другие телефонные номера сервисной службы: Поддержка продукта (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/4000024)						
Интернет страница SINAMICS G120 на русском языке: http://www.siemens.ru/sinamics-g120c						

6.2 Дополнительная информация

Таблица 6- 4 Руководства/справочники с дополнительной информацией

Информац ионная ступень	Руководство/ справочник	Содержание	Доступные языки	Загрузка или заказной номер	
+	Советы по началу работы	(это руководство по эксплуатации)	немецкий, (htt s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.	Загрузка документации (http://support.automation.siemen	
++	Руководство по эксплуатации - Преобразователь частоты	Установка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация преобразователя частоты. Описание функций преобразователя частоты. Технические данные.		- 0020200 007 100 011100	
+++	Описание функций Safety Integrated	Конфигурация PROFIsafe. Установка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация встроенной функции повышенной безопасности.	английский, немецкий, русский Однократная поставка • 6SL3298-0CA10-0MG0 Обновления в течение 1 года; 4 поставки		
+++	Справочник по параметрированию	Полный список параметров, предупреждений и ошибок. Графические функциональные схемы.			
+++	Руководство по эксплуатации - BOP-2, IOP	Описание панели оператора			

Таблица 6- 5 Запасные части

		Заказной номер
Комплект запасных частей с 5 наборами клемм I/O, 1 на крышкой	6SL3200-0SK40-0AA0	
Защитные панели	Типоразмер А	6SL3266-1EA00-0KA0
	Типоразмер В	6SL3266-1EB00-0KA0
	Типоразмер С	6SL3266-1EC00-0KA0
1 комплект соединительных штекеров (сеть, двигатель	Типоразмер А	6SL3200-0ST05-0AA0
и тормозной резистор)	Типоразмер В	6SL3200-0ST06-0AA0
	Типоразмер С	6SL3200-0ST07-0AA0
Блоки вентиляторов	Типоразмер А	6SL3200-0SF12-0AA0
	Типоразмер В	6SL3200-0SF13-0AA0
	Типоразмер С	6SL3200-0SF14-0AA0
Верхняя крышка со встроенным вентилятором	Типоразмер А	6SL3200-0SF40-0AA0
	Типоразмер В	6SL3200-0SF41-0AA0
	Типоразмер С	6SL3200-0SF42-0AA0

Индекс

B BOP-2	Момент затяжки, 15 Моторпотенциометр, 24		
Индикация, 28			
Меню, 29	Н		
С	Непрерывное производство, 24		
CANopen, 26			
	П		
G	Панель оператора Индикация, 28		
GSD (Generic Station Description), 33	Меню, 29 Полевая шина, 23		
М	Постоянные скорости, 22		
MotID (регистрация параметров двигателя), 30	Р		
	Регистрация параметров двигателя, 30		
U			
USS, 25	С		
_	Силовые модули		
Γ	Габаритные чертежи, 15 Схема сверления, 15		
Габаритные чертежи, 15	олема свернения, 13		
	т		
Д			
Двухпроводное управление, 25	Трехпроводное управление, 25		
	V		
И	У		
Изменение параметра	Указания по безопасности		
BOP-2, 32	Общие предупреждения, указания по безопасности и замечания, 7		
	При работе, 8		
М	Ремонт, 9		
	Транспортировка и хранение, 8 Установка согласно требованиям UL, 18		
Меню BOP-2, 29	Установка согласно требованиям сС, то Установка согласно требованиям сUL, 18		
Панель оператора, 29	,		
Мин. расстояние	_		
Друг рядом с другом, 15	Φ		
над, 15	Функции		
под, 15 спереди, 15	BOP-2, 29		
and the actions of the second			

Siemens AG Industry Sector Drive Technologies Motion Control Systems Postfach 3180 91050 ERLANGEN DEUTSCHLAND

Возможны изменения © Siemens AG 2011

www.siemens.ru/sinamics-g120c